

CATEYE

VECTRA Wireless



CYCLOCOMPUTER
CC - VT100W
Owner's Manual



U.S. Pat. Nos. 4633216/4636769/4642606/5236759 and Design Pat.-Pending
Copyright© 2011 CATEYE Co., Ltd.
CCVT1W-110930 [066600380] 4




Max.
Distance
70 cm







Navn på komponent

- 1 Beslag
- 2 Hastighedssensor A
- 3 Magnet
- 4 Gummipude til beslag
- 5 Gummipude til sensor Midte
- 6 Nylonstrammere (L x2)
- 7 Nylonstrammere (S x2)
- 8 Dobbelt-sided tape



or



DK

VECTRA Wireless
CC-VT100W

SETTING

All Clear a

PUSH!

AC

Mx →

Odo →

Dst →

Select km/h or mph SET : km/h

km/h ↔ mph

MODE

START km/h

2 sec

MODE

SET

Tire size	L (cm)
ETRTO	
14 x 1.50	102
14 x 1.75	106
16 x 1.50	119
47-305 16 x 1.75	120
18 x 1.50	134
18 x 1.75	135
47-406 20 x 1.75	152
20 x 1-3/8	162
22 x 1-3/8	177
22 x 1-1/2	179
24 x 1	175
24 x 3/4 Tubular	178
24 x 1-1/8	179
24 x 1-1/4	191
47-507 24 x 1.75	189
24 x 2.00	192
24 x 2.125	196
26 x 7/8	192
23-571 26 x 1(59)	191
26 x 1(65)	195
26 x 1.25	195
26 x 1-1/8	190
37-590 26 x 1-3/8	207
26 x 1-1/2	210
26 x 1.40	200
40-559 26 x 1.50	201
47-559 26 x 1.75	202
50-559 26 x 1.95	205
54-559 26 x 2.00	206
26 x 2.10	207
57-559 26 x 2.125	207
26 x 2.35	208
57-559 26 x 3.00	217
27 x 1	215
27 x 1-1/8	216
32-630 27 x 1-1/4	216
27 x 1-3/8	217
650 x 35A	209
650 x 38A	212
650 x 38B	211
18-622 700 x 18C	207
700 x 19C	208
20-622 700 x 20C	209
23-622 700 x 23C	210
25-622 700 x 25C	211
28-622 700 x 28C	214
700 x 30C	217
32-622 700 x 32C	216
700C Tubular	213
37-622 700 x 35C	217
700 x 38C	218
40-522 700 x 40C	220

BATTERY

COMPUTER

Close

Open

COIN

CR2032

All Clear a


SENSOR

Close

Open

COIN

CR2032



ODO Manual Set SET : 10001.0 km

(00000.0 - 99999.9)

START 00000.0

00001.0

00001.0

10001.0

MODE SET

Wheel Circumference TIRE : 27x1-3/8 → SET : L = 217 cm

(100 - 299 cm)

START 205

206

207

217

MODE SET

SETTING END

OPERATION FLOW b

Current Speed 199 km/h

Mx 32.7

Odo 12345

Dst 123

15:38

MODE SET

RESET

Mx RESET 0.0(4.0)-105.9 km/h [0.0(3.0)-65.9 mph]

Odo 0-9999.9 10000-99999 km[mile]

Dst RESET 0.00-999.99 km [mile]

Wheel Circumference (100 - 299 cm)

217

MODE SET

Clock Setting 24 hr [12 hr]

0 - 23 [1 - 12] 00 - 59

00:00

01:00

10:00

MODE SET

VECTRA Wireless

CC-VT100W



VIGTIGT

- Koncentrér dig ikke om computeren, mens du cykler. Sørg for at cykle sikkert!
- Monter magnet, sensor og holder, så de sidder fast. Kontroller løbende at monteringen holder.
- Bortskaf de brugte batterier i henhold til de lokale bestemmelser. Hvis batterierne sluges, skal du øjeblikkeligt søge læge.
- Undgå at computeren udsættes for direkte sol i længere tid ad gangen.
- Adskil ikke computeren.
- Rengør computeren og dens tilbehør med en blød klud vædet med neutral rengøringsmiddel. Anvend ikke fortynder, benzin eller alkohol på computeren.

Trådløs sensor

Sensoren er udviklet til at modtage signaler i begrænset rækkevidde for at undgå interferens med sensorens signal. Derfor skal sensoren og computeren være forholdsvis tæt på hinanden. Hvis batteritemperaturen er lav, så kan det være nødvendigt, at de er tættere på hinanden end normalt. Sensoren skal først monteres øverst på gafflen, og afstanden mellem sensoren og computeren må ikke være mere end 70 cm. Monter computeren forrest med bunden mod sensoren. Tag hensyn til vinklen og bemærk at den angivne modtagelsesafstand er omtrentlig.

Der kan opstå interferens, hvilket kan medføre fejl, hvis computeren er:

- Tæt på et tv, en pc, radio, motor eller befinder sig i en bil eller et tog.
- Tæt på en jernbaneoverskæring, jernbanespor, tv-station eller radar.
- Tæt på en anden cykel med trådløse sensorer.

Korrekt montering af sensor og magnet

- A** Monter magneten **B** så den passerer forbi sensorens rækkevidde **C**.
- B** Sørg for en afstand på 5 mm eller mindre mellem sensoren **C** og magneten **D**.

Angivelse af de enkelte dele

- A** Aktuel hastighed
- B** Ikon for modtagelse af sensorsignal Bliker samtidigt med sensorsignalet.
- C** Hastighedsenhed **km/h mph**
- D** Tilstandssymbol **D** Angiver det aktuelle valg af tilstand.
Mx [Maksimalhastighed]
Odo [Samlet Distance]
Dst [Tur Distance]
U [Ur]
- E** Cover til batteriholder

Start/stop af måling

Computeren starter automatisk målingen, når cyklen begynder at bevæge sig.

Skift af tilstandssymbol

Tryk på knappen MODE for at skifte til en anden måling i henhold til OPERATION FLOW.

Nulstil data

Som det fremgår af flowdiagrammet, skal du trykke på knappen MODE for at nulstille data, når knappen **RESET** vises på skærmen. Du kan ikke nulstille triptælleren.

Strømbesparende funktion

Hvis computeren ikke har modtaget et signal i 10 minutter, aktiveres den strømbesparende funktion og kun uret vises. Når computeren modtager et nyt signal fra sensoren, vises måleskærmen igen. Hvis enheden ikke anvendes i to uger, går den i dvaletilstanden SLEEP. Tryk på knappen MODE for at forlade tilstanden SLEEP.

Indstilling af uret

Indstil uret ved at trykke på knappen SET, når symbolet vises.

Tryk på knappen MODE for at sætte tiden frem. Klokken ændres hurtigere, når knappen trykkes ind og holdes nede. Tryk på knappen SET for at skifte fra "timer" til "minutter". Tryk på knappen SET igen for at indstille uret og gå tilbage til måleskærmen.

* Hvis måleenheden for hastigheden er valgt til km/h, bruges 24-timers uret.
Når mph er valgt, bruges 12-timers uret.

Vedligeholdelse

Rengør computeren eller tilbehør med neutralt rengøringsmiddel opløst i en blød klud og tør efter med en tør klud.

Problemløsning

Intet display.
Er computerens batteri brugt op?
Udskift batteriet og genindtast de rette oplysninger (nulstil alt).

Der vises forkerte data.
Foretag nulstilling (nulstil alt).

Ikonet for hastighed blinker ikke (der vises ingen hastighed) Hvis ikonet for hastighed ikke blinker skal afstanden mellem sensor og computer reduceres, juster magnetens placering og drej hjulet rundt. Hvis ikonet blinker nu indikerer det at computeren og sensoren er for langt fra hinanden eller at batteriet er brugt op.

Er afstanden mellem sensor og magnet for stor?
Passerer magneten forbi sensorens rækkevidde?
Juster placeringen af magnet og sensor.

Er computeren monteret i den rigtige vinkel?
Monter computeren med bunden ned mod sensoren.

Er afstanden mellem computer og sensor for stor?
Monter sensoren tættere på computeren.

Er sensorens batteriniveau lavt?
Batteriet er mindre effektivt om vinteren.
Udskift batteriet.

Er computerens batteri svagt?
Udskift batteriet med et nyt (nulstil alt).

Udskift batteriet

• Computer

Hvis skærmen bliver svag eller sensormodtagelsen bliver dårlig, så udskift batteriet.
Den samlede afstand kan indtastes manuelt. Før batteriet fjernes, noteres den aktuelle samlede afstand. Sæt et nyt litiumbatteri i (CR2032) med plussiden opad.
Genstart computeren ifølge fremgangsmåden SETTING og indstil dernæst uret.

• Sensor

Hvis sensormodtagelsen er dårlig, så udskift batteriet. Kontroller placering af batteri og magnet.

Specifikationer

Batteri	Computer:	Litiumbatteri CR2032 x 1
	Sensor:	Litiumbatteri CR2032 x 1
Batteri levetid	Computer:	ca. 3 år (Såfremt computeren bruges 1 time pr. dag.)
	Sensor:	Til Samlet Når Distance 10,000 Km (6250 Miles)

* Dette er den gennemsnitlige levetid baseret på en temperatur under 20°C og afstanden mellem computer og sensor er 65 cm.

Mikrocomputer 4-bit 1-chip
(krystal kontrolleret oscillator)

Display Flydende krystal display
Sensor Kontakt-fri magnetisk sensor
Hjulomkreds rækkevidde 100 cm - 299 cm
Arbejds-temperatur 0°C - 40°C [32°F - 104°F]
Dimensioner/vægt 40 x 55 x 21 mm [1-4/7" x 2-1/6" x 5/6"] / 30 g [1.06 oz]

* Sæt et litiumbatteri CR2032 i computeren med (+) mærket opad.


* Når batteriet er blevet udskiftet, er det nødvendigt at opsætte computeren som beskrevet under "Computeropsætning".



Standard Dele

#169-6590

Alle dele



#169-6580

Hastighedsensor A



#169-6570

Holderens dele



#169-9691N

Standardmagnet



#166-5150


Litiumbatteri (CR2032)



Yderlige Dele


#169-6667

Dele til midtermontering



#169-9760

kompozitovegø



Reklamationsbetingelser - Kun for 2-årig computer/sensor

(Tilbehør/Batteri-forbrug ikke inkluderet)

Hvis der opstår problemer under brug, vil den beskadede del af hovedenheden blive repareret eller udskiftet, gratis. Denne reparation skal udføres af Cateye Co., Ltd. For at returnere produktet, pak det forsigtigt sammen med garantibevist, samt instruktioner om hvad der skal repareres. Sørg venligst for at dit navn og adresse fremgår tydeligt af garanti-bevist. Forsikrings-, handling- og transportomkostninger af service vil blive betalt af den person der ønsker service.

CATEYE CO., LTD.

2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan

Attn: CATEYE Customer Service

Phone : (06)6719-6863

Fax : (06)6719-6033

E-mail : support@cateye.co.jp

URL : http://www.cateye.com

[For US Customers]

CATEYE AMERICA, INC.

2825 Wilderness Place Suite 1200, Boulder CO80301-5494 USA

Phone : 303.443.4595

Toll Free : 800.5CATEYE

Fax : 303.473.0006

E-mail : service@cateye.com