

CC-PA500B

# 異常な動きになったときの対処法

ストラーダスマート CC-RD500B

▶ パドローネスマート (CC-PA500B) / ストラーダスマート (CC-RD500B)

## ミラーモードでお使いの場合

画面	症状	対処方法
し スマートコン ピュータがいつ までもスマホ サーチ画面を表 示しスマート フォンに接続さ れない	計測開始時に接続できない 計測中に突然、接続が切れた 自転車から離れて戻ってくる と接続できなくなった	<ol> <li>スマートフォンで Bluetooth の接続をオフにし、再度、オンにします。 スマートコンピュータとの接続が復旧するか確認します。</li> <li>Cateye Cycling™の ● (メニュー) - [デバイス] でスマートコンピュータを削除して、再度、ペアリングします。</li> <li>※ iPhone の場合は、iPhone の[設定] - [Bluetooth] に登録されているスマートコンピュータを解除してから行ってください。</li> <li>スマートコンピュータをセンサーダイレクトモードに切替え、再度、ミラーモードに戻します。 スマートフォンとの接続が復旧するか確認します。</li> <li>※ センサーダイレクトモード/ミラーモード切替: MODE を 1 秒間長押し。</li> </ol>
		<ul> <li>2 スマートフォンで Cateye Cycling<sup>™</sup> 画面を表示させます。</li> <li>① スマートコンピュータとの接続が復旧するか確認します。</li> <li>※ Cateye Cycling<sup>™</sup> を表示することで接続する場合はペア リング済みの他社製センサーが原因の可能性があります。</li> <li>Cateye Cycling<sup>™</sup>の ● (メニュー) &gt; [デバイス] から 他社製センサーを削除して、再度、ペアリングすると改善 される場合があります。</li> <li>② Cateye Cycling<sup>™</sup> が意図せず終了していませんか?</li> <li>Cateye Cycling<sup>™</sup> を再度、起動してください。</li> <li>※ 計測中のトリップがある場合は「続ける」をタップして計測 を再開してください。(Androidの場合は自動継続されます。)</li> </ul>
	< iPhone のみ> Cateye Cycling™ を アップデートすると接続でき なくなった	<ul> <li>スマートフォンで Cateye Cycling<sup>™</sup> 画面を表示させます。</li> <li>スマートコンピュータとの接続が復旧するか確認します。</li> <li>※ Cateye Cycling<sup>™</sup> を表示することで接続する場合はペアリング済みの他社製センサーが原因の可能性があります。</li> <li>Cateye Cycling<sup>™</sup> の ● (メニュー) &gt; [デバイス] から他社製センサーを削除して、再度、ペアリングすると改善される場合があります。</li> </ul>
スリープ画面や 無表示になる	計測中にスリープ画面または 無表示になった スマホサーチ画面表示中に スリープ画面または無表示に なった	<ul> <li>MODE を押します。</li> <li>スマホサーチ画面からコネクト画面になり、スマートフォンと 再接続されます。</li> <li>※ この間も計測は正常に行われています。</li> </ul>

画面	症状	対処方法
km/h スリープ画面になる	自転車から離れて戻ってくる とスリープ画面になっていた	<ul> <li>MODE を押します。</li> <li>スマホサーチ画面からコネクト画面になり、スマートフォンと 再接続されます。</li> <li>※スマートフォンとの距離が離れた場合、短時間でもスマート コンピュータがスリープに入る場合があります。</li> </ul>
	<重要:iPhoneのみ> パドローネスマートと CateyeCycling <sup>™</sup> の動作が 一致せずパドローネスマート がフリーズする	<ul> <li>下記の手順に従って iPhone とパドローネスマートのペアリングを解除します。         <ol> <li>iPhone を [設定] &gt; [Bluetooth] &gt; [CC-PA500B] の 順にタップします。</li> <li>[このデバイスの登録を解除] をタップして CC-PA500B を 削除します。</li> <li>CateyeCycling™を開き、再度 ● (メニュー)の [接続] を ON にして、パドローネスマートと接続させます。</li> <li>パドローネスマート接続時に [Bluetooth ペアリング要求] ダイアログが表示されますが、何もタップせずにパドローネスマートの MODE を 1 秒押して計測をスタートしてください。</li> <li>* [Bluetooth ペアリング要求] ダイアログで [ペアリング] をタップすると再び再度、計測不能になります。</li> <li>CateyeCycling™ で計測をスタートする場合は「戻る」を タップしてからスタートしてください。</li> </ol> </li> </ul>
	センサー信号を受信しない	<ol> <li>Bluetooth センサーと接続する他のスマートフォンアプリを 同時に使用していませんか?</li> <li>アプリの同時使用を中止するか他のアプリが Bluetooth セン サーを接続しないように設定を変更して、センサーの接続が 復旧するか確認します。</li> <li>センサーのペアリングをやり直してください。 センサーの接続が復旧するか確認します。</li> <li>センサーのRESET ボタンを押します。</li> </ol>

[トラブルシューティング]

パドローネスマート (CC-PA500B) ◀ ストラーダスマート (CC-RD500B)

### 対処方法

### **ODE**を押します。

### 記の手順に従って iPhone とパドローネスマートのペアリング 解除します。

- . iPhone を [設定] > [Bluetooth] > [CC-PA500B] の 順にタップします。
- . [このデバイスの登録を解除] をタップして CC-PA500B を 削除します。
- . CateyeCycling™を開き、再度 🏮 (メニュー) の [接続] を ON にして、パドローネスマートと接続させます。
- .パドローネスマート接続時に [Bluetooth ペアリング要求] ダイアログが表示されますが、何もタップせずにパドローネ スマートの MODE を1秒押して計測をスタートしてください。
- [Bluetooth ペアリング要求] ダイアログで [ペアリング] をタップすると再び再度、計測不能になります。 CateyeCycling™で計測をスタートする場合は「戻る」を タップしてからスタートしてください。

### luetooth センサーと接続する他のスマートフォンアプリを |時に使用していませんか?|

## ンサーの RESET ボタンを押します。

センサーの接続が復旧するか確認します。



# 異常な動きになったときの対処法

▶ パドローネスマート (CC-PA500B) / ストラーダスマート (CC-RD500B)

## センサーダイレクトモードでお使いの場合

画面	症状	対処方法
	計測開始時にセンサー信号を 受信しない	<ul> <li>スマートコンピュータをミラーモードに切替え、再度、センサー ダイレクトモードに戻します。</li> <li>センサーが接続するか確認します。</li> <li>※センサーダイレクトモード/ミラーモード切替: MODE を1秒間長押し</li> </ul>
でしたい。 でのののの していいのの では、のののの していいののの でののののの でののののの していいのののの でのののののの でのののののの していいののののの でののののののののの でのののののののののの でのののののののの		2 Bluetooth センサーと接続する他のスマートフォンアプリを 同時に使用していませんか? アプリの使用を中止するか、アプリが Bluetooth センサーを 接続しないように設定を変更して、センサーが接続するか確認 します。
又旧し後い		3 センサーがスマートフォンと接続している可能性があるため、 スマートフォンの Bluetooth をオフにします。 センサーが接続するか確認します。 ※センサーの接続が切れやすい場合はスマートフォンの Bluetooth をオフにすることをお勧めします。
		4 接続できないセンサーの RESET ボタンを押してください。 センサーが接続するか確認します。
	計測中に突然、センサー信号 が切断した 自転車から離れて戻ってくる とセンサー信号を受信しなく なった	1 スマートコンピュータをミラーモードに切替え、再度、センサー ダイレクトモードに戻します。 センサーの接続が復旧するか確認します。 ※センサーダイレクトモード/ミラーモード切替: MODE を1秒間長押し
		2 センサーがスマートフォンと接続している可能性があるため、 スマートフォンの Bluetooth をオフにします。 センサーの接続が復旧するか確認します。 ※センサーの接続が切れやすい場合はスマートフォンの Bluetooth をオフにすることをお勧めします。
		3 信号が切断したセンサーの RESET ボタンを押してください。 センサーの接続が復旧するか確認します。

[トラブルシューティング]

パドローネスマート(CC-PA500B) ◀ ストラーダスマート(CC-RD500B)



# 異常な動きになったときの対処法

▶ パドローネスマート プラス (CC-SC100B)

## ミラーモードでお使いの場合

画面 症状 対処方法 スマートフォンで Bluetooth の接続をオフにし、再度、オンに 計測開始時に接続できない 1 します。 1 パドローネスマートプラスとの接続が復旧するか確認します。 ..... 2 Cateye Cycling™の (メニュー) – [デバイス] でパドローネ SEARCHING スマートプラスを削除して、再度、ペアリングします。 パドローネスマートプラスをセンサーダイレクトモードに切替え、 計測中に突然、接続が切れた パドローネ 再度、ミラーモードに戻します。 スマートプラス 自転車から離れて戻ってくる スマートフォンとの接続が復旧するか確認します。 がいつまでもス と接続できなくなった ※センサーダイレクトモード/ミラーモード切替: マホサーチ画面 **MODE** を 1 秒間長押し を表示しスマー トフォンに接続 2 スマートフォンで Cateye Cycling<sup>™</sup> 画面を表示させます。 されない ①パドローネスマートプラスとの接続が復旧するか確認します。 ※ Cateye Cycling™ を表示することで接続する場合はペア リング済みの他社製センサーが原因の可能性があります。 他社製センサーを削除して、再度、ペアリングすると改善 される場合があります。 ② Cateye Cycling<sup>™</sup> が意図せず終了していませんか? Cateye Cycling™を再度、起動してください。 ※計測中のトリップがある場合は「続ける」をタップして計測 を再開してください。(Androidの場合は自動継続されます。) < iPhone のみ> ● スマートフォンの Cateye Cycling<sup>™</sup> 画面を表示させます。 Cateye Cycling<sup>™</sup> を パドローネスマートプラスとの接続が復旧するか確認します。 アップデートすると接続でき ※Cateye Cycling<sup>™</sup>を表示することで接続する場合はペアリ なくなった ング済みの他社製センサーが原因の可能性があります。 他社製センサーを削除して、再度、ペアリングすると改善さ れる場合があります。

画面		症状	
		計測中に無表示になった スマホサーチ画面表示中に 無表示になった	● M ス 再 ※
	無表示になる	自転車から離れて戻ってくる と無表示になっていた	● M ス 再 ※
		ボタン操作音は鳴るが表示が 出ない	● 電 ま
Speed km/h AM 10:114 O.O Clock AV Speed km/h O:00.00 Distance km/h		センサー信号を受信しない	<b>1</b> BI 同 アサ復
			2 t
			3 t



パドローネスマート プラス CC-SC100B

# [トラブルシューティング]

パドローネスマート プラス (CC-SC100B) ◀

対処方法

#### ODE または SS/LAP を押します。

マホサーチ画面からコネクト画面になり、スマートフォンと |接続されます。

(この間も計測は正常に行われています。

#### ODE または SS/LAP を押します。

、マホサーチ画面からコネクト画面になり、スマートフォンと 接続されます。

・スマートフォンとの距離が離れた場合、短時間でもスマート コンピュータがスリープに入る場合があります。

こ他の寿命です。新しい電池と交換して表示が出るかを確認し

### luetooth センサーと接続する他のスマートフォンアプリを I時に使用していませんか?

プリの同時使用を中止するか他のアプリが Bluetooth セン ーを接続しないように設定を変更して、センサーの接続が 乳日するか確認します。

## マンサーのペアリングをやり直してください。

ンサーの接続が復旧するか確認します。

## ンサーの RESET ボタンを押します。

ンサーの接続が復旧するか確認します。



# 異常な動きになったときの対処法

▶ パドローネスマート プラス (CC-SC100B)

## センサーダイレクトモードでお使いの場合

画面	症状	対処方法
O.O <sup>s</sup>	計測開始時にセンサー信号を 受信しない	1 パドローネスマートプラスをミラーモードに切替え、再度、 センサーダイレクトモードに戻します。 センサーが接続するか確認します。 ※センサーダイレクトモード/ミラーモード切替: MODE を1 秒間長押し
Am10:14 Clock AV Speed km/h D:00.00 Elapsed Time Distance km センサー信号を 受信しない		2 Bluetooth センサーと接続する他のスマートフォンアプリを 同時に使用していませんか? アプリの使用を中止するか、アプリが Bluetooth センサーを 接続しないように設定を変更して、センサーが接続するか確認 します。
		3 センサーがスマートフォンと接続している可能性があるため、 スマートフォンの Bluetooth をオフにします。 センサーが接続するか確認します。 ※ センサーの接続が切れやすい場合はスマートフォンの Bluetooth をオフにすることをお勧めします。
		4 接続できないセンサーの RESET ボタンを押します。 センサーが接続するか確認します。
	計測中に突然、センサー信号 が切断した 自転車から離れて戻ってくる とセンサー信号を受信しなく なった	<ol> <li>パドローネスマートプラスをミラーモードに切替え、再度、 センサーダイレクトモードに戻します。</li> <li>センサーの接続が復旧するか確認します。</li> <li>※センサーダイレクトモード/ミラーモード切替: MODE を1秒間長押し</li> </ol>
		2 センサーがスマートフォンと接続している可能性があるため、 スマートフォンの Bluetooth をオフにします。 センサーの接続が復旧するか確認します。 ※センサーの接続が切れやすい場合はスマートフォンの Bluetooth をオフにすることをお勧めします。
		3 信号が切断したセンサーの RESET ボタンを押してください。 センサーの接続が復旧するか確認します。



パドローネスマート プラス (CC-SC100B) ◀

