CATEYE



STEALTHEV

CYCLOCOMPUTER CC-GL51 繁體中文

操作手冊







使用本碼表前,請仔細閱讀本操作手冊,併妥善保管以供日 後參老。

- ※ 此 PDF 包含一個指向 YouTube 的鏈接。 當您單擊"觀看視頻"時,會顯示一條安全相關消息。 單擊"許可"打開瀏覽器並播放視頻。
- ※ 針對本產品發佈於 YouTube 的影片及操作手冊,有時會在未經 預告的情形下進行變更。 至於最新版的操作手冊(PDF),煩請參考本公司的網頁。
- ※ 本手冊假定用戶已掌握足夠的基本知識,包括電腦操作和術語 (Windows / Mac) o

本機的功能

計測方法

本機為多功能碼表,內建 GPS 及加速度感應器,不僅可以接收 GPS 信號,也可以 接收對應 ANT+ 規格的感應器信號,從而可計測出速度、回轉速、心率、功率四種 數據。

※ 本產品不含 ANT+ 感應器。請根據自己的用途選購配件或購買市售的 ANT+ 感 應器。

記錄及確認騎行路線

GPS 的位置資訊會在計測時與計測數據同時加以記錄。

可將如路線及海拔高度等計測數據載入 PC 上專用的專用軟件 "CATEYE Sync™", 然後上傳至專用網站 "CATEYE Atlas™",即可在地圖上確認其騎行數據。"CATEYE Atlas™"可以用作您騎車生活的數據庫,記錄您使用本機或 CATEYE INOU(配備 攝像頭的騎車記錄儀)計測的騎行信息。

本手冊「圖標」說明

• 本手冊針對碼表的按鍵操作,提供以下說明。



按下 🖰 按鍵



按下 MODE 按鍵



按住 🖒 按鍵 2 秒鐘



按住 MODE 按鍵 2 秒鐘



按下 MENU 按鍵

在本手冊的說明中,碼表畫面的閃爍狀態顯示,是以紅色圖標表示的。

使用註意事項 CatEye STEALTH 51

↑ 警告/注意

- · 騎車時勿將注意力放在碼表,請注意騎乘安全!
- 將支架牢固地安裝於自行車上,並定期檢查支架有否鬆動。
- 請勿長時間將碼表曝曬於陽光下。
- 請勿拆解碼表。
- 請勿摔落碼表,以避免故障或損壞。
- ·請用手鎖緊 FlexTight ™支架的轉輪。 若使用工具等物品用力鎖緊刻度盤,可能 會使螺紋受損。
- 清潔碼表及支架時, 請勿使用稀釋劑、苯或酒精。
- 透過偏光太陽眼鏡觀看時,液晶熒幕可能會出現扭曲的情況。

ANT+ 感應器(選購或市售)

本機可通過接收來自以下四種 ANT+ 感應器發出的信號來計測併顯示相應的數據。

- 速度感應器
- · 速度/回轉速 (ISC) 感應器
- 回轉速速感應器
- 心率感應器
- 功率感應器
- ※ 每種感應器最多可同步兩種輪胎尺寸。
- ※ 我公司提供的選購配件有:速度 / 回轉速 (ISC-11) 感應器 v心率感應器 (HR-11)。
- ※ 您可以在我們的網站上查看相關的感應器。

計測方法,是通過可以計測速度的 ANT+ 感應器與 GPS 來進行

針對計測速度,即使您沒有可以計測速度的感應器,依舊可以通過 GPS 信號來算出速度。當偵測到感應器的速度信號時,會優先通過速度信號來進行計測。 以下為使用感應器與 GPS 信號,來進行計測時的區別之處。

	使用 GPS 信號計測	通過可以計測速度的 ANT+ 感應器 來進行計測
計測中	因騎行時可能會受到場所或環境的 影響無法正常接收 GPS 信號,導致 計測中斷或顯示數據不準確。	即使處在無法接收 GPS 信號的場所 或環境中,也可計測出精準的數據。
計測結果	計測結果可能與實際數據稍有差異。	由於是以車輪回轉數進行計測,因 此可得出非常可靠的數據。

※ 有關 GPS 的使用, 請參閱 "GPS"(第3頁)。

ANT+ 通訊標準

ANT+採用 2.4GHz 低功耗電磁波,是一種省電數碼通信規格。

它能行之有效地防止外部噪音和信號干擾,從而記錄和存儲比以往更可靠的數據。不過,在下列地方或環境中,可能會受到干擾而導致測量結果不准確。

- ※ 尤其是在同步(即同步感應器 ID)時,需特別注意。
- 在電視機、電腦、收音機、電機旁邊,或者在汽車或火車內。
- 在鐵路交叉口附近、鐵軌沿線、電視發射站和雷達站周圍等。
- 在與其他無線設備或有些特殊電池燈一起使用時。
- · 在 Wi-Fi 環境中

自動識別感應器 ID

ANT+ 感應器擁有專屬的 ID, 碼表會與此 ID 同步, 進行計測。

在一個碼表內,針對同種類的感應器可登錄 2 個感應器 ID。 事先同步後,即可在騎乘時自動識別感應器。此外,由於可以計測速度的感應器的 ID,會同時設定輪胎周長,因此,無須通過手動來切換輪胎周長。

※ 已識別的速度感應器或速度 / 回轉速(ISC)感應器,將以速度感應器圖標 (**%1**、**%2**)顯示在碼表畫面上。

自動識別流程

碼表按以下流程自動識別感應器 ID。

● 碼表開機後的 GPS 搜尋畫面或待機畫面切換成計測畫面時,將搜索各個感應器 (速度、速度/回轉速、回轉速、心率、功率)的信號。

△注意 此時,未發出信號的感應器將不會被識別。 在進行以下操作時,各個 **咸應器將發出信號。**

速度感應器		
速度/回轉速 (ISC) 感應器		
※ 當使用 CATEYE 速度 / 回轉速 感應器 (ISC-11) 時,選擇 [ISC] 執行配對。	讓磁鐵多次經過感應區內 (磁鐵與感應器間距小於 3mm)	
回轉速感應器		
心率感應器	穿戴心率感應器	
功率感應器	簡單試乘	

② 碼表將從各種同步完成後的鳳鷹器中接收信號最強的一個。碼表畫面中將顯示相 對應的感應器信號圖標,併開始計測。各個感應器的圖標解釋如下圖。

感應器類型	顯示
速度咸應器	3 S(閃爍)
速度/回轉速 (ISC) 咸應器	፪ S / C(同時閃爍)
回轉速威應器	② C (閃爍)
心率感應器	፪ H(閃爍)
功率感應器	፪ P(閃爍)

- ※ 當無法接收到速度信號時,碼表會通過 GPS 信號來進行計測。在此情況下,只 要一偵測到速度信號,碼表便會切換成使用感應器來進行計測。
- ※ 無法接收 回轉速信號、心率信號或功率信號時,將不會顯示相關的數據。

GPS

GPS(全球定位系統)是涌過接收衛星所發來的高精度位置等資訊,來查詢在地球 上現處的位置。

接收 GPS 信號

- 開啟碼表後,需等待幾分鐘時間才能獲得 GPS 信號。
- 在搜索 GPS 信號時,我們建議您在接收到 GPS 信號之前不要四處移動。 否則可 能需要花費更多時間才能接收到 GPS 信號。
- · 在天空晴朗並且衛星視野良好等情況下,更容易接收到 GPS 信號。

無法接收 GPS 信號的地方

在以下場所或環境下,因不能接收 GPS 信號,從而導致計測中斷、無法計測併顯示 準確數據。

- 在隧道、地下及建築物內、在高樓之間、在高架下與拱廊內等區域。
- 天氣不佳時(下雪、下雨等)
- · 在高壓電線或行動電話中轉站附近。
- 碼表顯示器未朝上。
- ※ 由於本機是涌過 GPS 信號來計算速度,因此計測結果可能與實際值稍微不同。

雷池

為了使鋰離子電池發揮最大效能,使用時請遵守以下事項。

首次使用時或長時間儲存後,請給電池充電

電池若長期放置不用,依據待機電流的高低,電壓可能會出現降低的現象。 請務必在使用前給電池充滿電。

充電注意事項

- ・請在環境溫度介於5℃至40℃之間給電池充電。
- · 請確定在充電後,拔下 USB 插頭。
- · 請在充電前清潔 USB 插頭。
- · 請不要將淋濕的碼表裝到底座上,有可能會發生接點短路而產生碼表故障或數據 丟失。
- · 請勿在充電時,讓電池受到震動。
- 連接的 PC 處給睡眠狀態時,電池無法充電。

使用注意事項

- · 若於高溫下充電、放電及存放,將會使電池受損。 請勿將電池留在車內或靠近 暖氣機之處。
- · 若在充電電池已正確充電的情況下使用時間仍明顯縮短,則說明充電電池已由於 老化而達到使用壽命。"如何廢棄碼表"(第 43 頁)。

存放注意事項


請勿在充滿電後存放鋰離子電池。 將電池用盡後,存放於涼爽、乾燥之處。 長時間存放時,應每六個月給電池充電十分鐘。

棄置注意事項


在廢棄碼表之前,取出充電電池。"如何廢棄碼表"(第43頁)。

各碼表及其零件的說明


碼表



配件



面顯示



騎行速度

 $0.0 (3.0) \sim 105.9 \text{ km/h}$ $[0.0 (2.0) \sim 65.9 \text{ m/h}]$

- 目前功能圖標 在畫面下半部分顯示目前選 定的功能。

液晶點顯示

顯示時刻或海拔高度。

- ※ 顯示的切換,請參閱"中間部位選擇"(當您使用 CATEYE Sync™時: 請參閱第30頁;當您使用碼表時:請參閱第39頁)。
- ※ 當可以接收到功率信號時,會顯示出功率(瓦數)。

圖標	說明		
·	電池圖標 以 b 格顯示剩餘的電池容量。 ※ 有關充電方法,請參閱"如何開啟/關閉電源/為電池充電"(第 7頁)。		
	(亮起)	電量充足。	
	<u> </u>	電量不足。 電量耗盡。	
	【【【閃爍】		
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~			
<u> </u>	收到 ANT+ 感	應器信號時閃爍。	
	<b>S</b> (閃爍)*1	收到速度信號時	
	C(閃爍)*1	收到回轉速信號時	
	收到心率信號時		
	P(閃爍)	收到功率信號時	
	*1:收到速度	/回轉速(ISC) 感應器的信號時, <b>S</b> 與 C 將同時閃爍。	

圖標	說明
<b>A V</b>	配速箭頭 表示騎行速度較平均速度是快還是慢。 (▲快,▼慢)
	接收 GPS 訊號圖標 表示接收 GPS 信號狀態
	● ( 亮起 ) GPS 信號較強 ◆ GPS 信號微弱
0,4	未接收 GPS 訊號圖標 無法接收 GPS 信號時閃爍。 無法在此狀態下進行計測。 ※ 此狀態持續 10 分鐘時,碼表將自動關閉電源。(自動關機)
km/h m/h	速度單位 計測時閃爍。
%1 %2	速度感應器圖標 顯示出正在接收信號中的速度感應器或速度 / 回轉速 (ISC) 感應器。 ※ 但是,並不包含來自功率感應器的速度信號。
watt	功率單位
<b>®</b>	輪胎周長圖標 輸入輪胎周長時亮起。
	時鐘圖標 顯示時鐘時亮起。
DST	夏令時圖標 ※ 關於夏令時間的設定,請參閱"時鐘設定"(當您使用 CATEYE Sync ™時:請參閱第 30 頁;當您使用碼表時:請參閱第 33 頁)。

# 如何將本機安裝於自行車上

觀看視頻 (YouTube)

單擊按鈕,瀏覽器被打開,並播放一段視頻。

## 將支架裝上豎管或車手把

支架是安裝在碼表固定束帶上的, FlexTight ™ 支架可安裝於豎管或車手把上。


▲注意 請務必用手鎖緊 FlexTight ™支架的刻度盤。 若使用工具等物品用力鎖緊刻度盤,可能會造成螺紋受損。

#### 將固定座固定在豎管位置時



#### 將固定座固定在把手的位置時

※ 為有效接收 GPS 信號,請調整支架方向,使碼表顯示器朝上。





使用剪刀剪去碼表固定束帶過長的部分。

▲注意 請將碼表固定束帶剪成圓角,以防止受傷。

※ 若要將支架安裝於翼型車手把或較粗豎管,請使用選購的尼龍束帶支架。

## 碼表的裝卸



△注意 卸下碼表時,用手扶住本體,以免掉落。

#### 持有 ANT+ 感應器時

請按照每個感應器的操作手冊安裝感應器。



- ※ 有關如何安裝選購的速度 / 回轉速感應器 (ISC-11) 的信息,請參閱"如何安裝速 度/回轉速感應器(ISC-11)"(第44頁)。
- ※ 有關如何佩戴潠購的心率鳳應器 (HR-11) 的信息,請參閱"如何安裝心率鳳應器 (HR-11)"(第45頁)。

# 其他

# 如何開啟/關閉電源/為電池充電

#### 開機/關機

按住碼表背面的 (少 按鈕 2 秒。

- ※ 在初次打開電源後 需設定碼表。 有關的詳細說明 請參閱 "設 定碼表"(在本頁右側)。
- ※ 剩餘的電量不足時,請依照以下說明為電池充電。



## 如何充電

#### 將碼表置於底座上

⚠注意 請勿將淋濕的碼表插入底座。 否則接觸點會發生短路現象,從而導致碼表 捐傷以及數據丟失。



#### 2 將 USB 插頭插入 PC 或市售 USB 電池充電器

一充電開始後,只將顯示 •□□ (電池圖標)。

圖標	說明
Ѿ (閃爍)	充電中
<b>====</b> (亮起)	充電完成

- ※ 碼表接至 PC 時 PC 處於睡眠狀態時 電池無法進行充電。
- ※ 使用 USB1.0 時, 充電所需要的時間要長一些。
- ※ 充電 90 分鐘, 電量可達到 80%。
- ※ 視使用環境而定,標準充電時間可能改變。
- ※ 充滿電的碼表可使用 10 小時。(由於會受到待機電流的 影響,充電過後,隨著時間的流逝,使用時間會變短。)



標準充電時間 約5小時

#### 請在完成充電後卸下碼表

從 PC 或 USB 電池充電器拔下 USB 插頭,然後從底座卸下 碼表。

※ 若要卸下碼表,請握著底座,同時用手將碼表推出。



# 設定碼表


首次使用本機或將本機還原成出貨前的狀態時,請如下進行格式化操作。


#### ⚠注意 所有數據將被清除,碼表設定將恢複到出廠設置。

- ※ 進行設定時,出現輸入錯誤或感應器同步(*1)失敗,也將完成其設定。設定完 成後,可從專用軟件 "CATEYE Sync ™" 或碼表菜單畫面中更改設定。 詳解請參閱菜單畫面的"更改碼表設定"(第30頁)。
  - *1: 僅可從碼表的選單書面進行同步。 如需詳細資訊,請參閱選單畫面上的"同步感應器"(第 36 頁)。


#### 格式化(初始化)

按下碼表背面的 MENU, 同時按下 AC 按鈕。請在畫面上 顯示測試模式時,放開 MENU。









測試模式

※ 畫面中所有項目均亮起,但未顯示任何測試模式時,表 示尚未正確完成格式化操作。 請再次進行格式化操作。

> 觀看視頻 (YouTube)

單擊按鈕,瀏覽器將被打開,並播放一段視頻

#### 2 選擇速度單位

選擇 "km/h" 或 "m/h"。



 $km/h \leftrightarrow m/h$ 



確定 (背面)



## 3 同步(同步感應器 ID)

#### 沒有 ANT+ 感應器時

無需 "同步"。 按 5 下 MENU, 跳到步驟 "選擇時區" (第 11 頁 )。

#### 持有 ANT+ 感應器時

為使碼表能夠識別每種感應器,需同步每種感應器的感應器 ID。 請按以下步驟將碼表與 ANT+ 感應器同步。


#### 本機共有2種不同的同步方法。

如何同步感應器 ID	說明	
自動同步	碼表收到感應器發出的信號後,即完成同步。	
日到門夕	※ 一般情況下,請使用此方法進行同步。	
千卦於 】 ID 須歸	若已經知道感應器 ID 編號,您可直接輸入 ID 編號進行同步。	
手動輸入 ID 編號	※ 例如在競技場,因存在多個 ANT+ 感應器而不能正常完成自動同步時,可以進行手動同步。	

① 在顯示器上顯示要同步的感應器 按下 MENU 即可切換要同步的感應器。顯示您的感應器。



- ※ 設定碼表時,將依上圖所示的順序進行感應器同步。 即使出現同步失敗或跳過,也請繼續完成設定。設 定完成後也可更改設定。詳解請參考"同步感應器" (第 36 頁)。
- ※ 初始設置為,從 "SP:1" 或 "ISC:1" 中選擇一個進行同步。
  - · 與速度感應器 "SP:1" 同步時,將跳過速度/回轉速感應器 "ISC:1"的顯示畫面。
  - · 與速度 / 回轉速感應器 "ISC:1"同步時,將跳過 回轉速感應器 "CD:1"的顯示畫面。



#### 2 開始同步

#### 自動同步時

長壓 MODE 按鈕 ,下段顯示將變化,並開始自動搜索。



開始自動搜索(長壓)

※ 當附近有另一個 ANT+ 感應器時,先讓需要同步 的感應器發出信號,然後長壓 MODE 按鈕。這樣 可以更容易地與所需的感應器進行同步。

發送感應器信號並顯示自動搜索畫面。

- ※ 為方便起見,請記下每個感應器所特有的 ID 號。
- ※ 每種感應器將按以下操作發送信號。





同步感應器 ID 完成

	<b>咸應器類型</b>	方法
SP	速度感應器	
ISC	速度/回轉速感應器 ※ 當使用 CATEYE 速度 / 回 轉速感應器 (ISC-11) 時, 選擇 [ <b>ISC</b> ] 執行配對。	讓磁鐵多次經過感應區內 (磁鐵與感應器間距小於 3mm)
CD	回轉速感應器	
HR	心率感應器	穿戴心率感應器
PW	功率感應器	簡單試乘

- ※ 自動搜尋開始後的 5 分鐘,碼表將進入信號待機模式。在此期間請發 送感應器信號。
- ※ 在搜尋模式下長壓 MODE 按鈕,即可取消自動同步。 且在無法接收感 應器信號時,將被強制取消。

#### 手動輸入 ID 編號時

長壓 MODE 按鈕開始自動搜索,然後在3秒鐘內按 MODE 按鈕。 顯示將切換至 ID 號碼輸入畫面。



※ 請註意,3 秒鐘渦後將進入自動搜索狀態。



nnnnn ÜÜÜÜÜÜ

自動搜尋畫面

按下 MODE 按鈕即可變更數值,長壓 MODE 按鈕則 可移到下一位數。

設定範圍:00001~65535



增加數值



移動位數





至步驟 3。

9

其他

3 確認 ID 編號, 按下 MENU 感應器同步完成。

54321

2006



確定 (背面)

4 用相同的步驟去完成其他同步設定。

#### 請按下列步驟輸入輪胎的周長

跳過可以計測速度的 ANT+ 感應器的同步時

"輸入輪胎周長"的設定也會被跳過。



至步驟"選擇時區"(第11頁)。

#### 與可以計測速度的 ANT+ 速度感應器進行同步時

按下列步驟,輸入裝有感應器的輪胎周長(輪胎的外周長),單位為 mm。

按下 MODE 按鈕即可變更數值,長壓 MODE 按鈕則可移 到下一位數。

設定範圍: 0100~3999 mm



增加數值



(長壓)





確定 (背面)

※ 關於可以傳送速度信號功率威應器的輪胎周長

常您淮行同步時,如果跳渦速度感應器或速度/回轉速感應器時,功率感應 器的輪胎周長,會設定為 2096 mm。

此數值在設定完成後,可以在"設定輪胎周長"(當您使用 CATEYE Sync ™時: 請參閱第30頁、當您使用碼表時:請參閱第35頁)進行變更。

※ 關於如何確定輪胎圓周,請參閱"輪胎周長"(在本頁右側)。

#### 輪胎周長

您可參考下表,找出輪胎尺寸的輪胎周長(L)或實際計測自行車的輪胎周長(L)。 如何計測輪胎周長(L)

請滾動車輪,以取得最精準的計測數字。 在輪胎獲得正 確的胎壓後,讓氣嘴閥位於底部。請在地板上標示一點, 然後於自行車加上騎士重量後,沿著一直線將車輪確切滾 一圈(直到氣嘴閥再次轉回底部)。 標示氣嘴閥所在的位

置,然後以公里為單位計測距離。

※ 計測安裝感應器的輪胎。





#### 輪胎周長參照表

※ 一般而言,輪胎尺寸或 ETRTO 通常標示於輪胎側面。

ETRT0	Tire size	L (mm)
47-203	12x1.75	935
54-203	12x1.95	940
40-254	14x1.50	1020
47-254	14x1.75	1055
40-305	16x1.50	1185
47-305	16x1.75	1195
54-305	16x2.00	1245
28-349	16x1-1/8	1290
37-349	16x1-3/8	1300
32-369	17x1-1/4(369)	1340
40-355	18x1.50	1340
47-355	18x1.75	1350
32-406	20x1.25	1450
35-406	20x1.35	1460
40-406	20x1.50	1490
47-406	20x1.75	1515
50-406	20x1.95	1565
28-451	20x1-1/8	1545
37-451	20x1-3/8	1615
37-501	22x1-3/8	1770
40-501	22x1-1/2	1785
47-507	24x1.75	1890
50-507	24x2.00	1925
54-507	24x2.125	1965
25-520	24x1(520)	1753
	24x3/4 Tubular	1785

ETRT0	Tire size	L (mm)	
28-540	24x1-1/8	1795	
32-540	24x1-1/4	1905	
25-559	26x1(559)	1913	
32-559	26x1.25	1950	
37-559	26x1.40	2005	
40-559	26x1.50	2010	
47-559	26x1.75	2023	
50-559	26x1.95	2050	
54-559	26x2.10	2068	
57-559	26x2.125	2070	
58-559	26x2.35	2083	
75-559	26x3.00	2170	
28-590	26x1-1/8	1970	
37-590	26x1-3/8	2068	
37-584	26x1-1/2	2100	
	650C Tubular 26x7/8	1920	
20-571	650x20C	1938	
23-571	650x23C	1944	
25-571	650x25C 26x1(571)	1952	
40-590	650x38A	2125	
40-584	650x38B	2105	
25-630	27x1(630)	2145	
28-630	27x1-1/8	2155	
32-630	27x1-1/4	2161	


ETRT0	Tire size	L (mm)
37-630	27x1-3/8	2169
40-584	27.5x1.50	2079
50-584	27.5x1.95	2090
54-484	27.5x2.10	2148
57-584	27.5x2.25	2182
18-622	700x18C	2070
19-622	700x19C	2080
20-622	700x20C	2086
23-622	700x23C	2096
25-622	700x25C	2105
28-622	700x28C	2136
30-622	700x30C	2146
32-622	700x32C	2155
	700C Tubular	2130
35-622	700x35C	2168
38-622	700x38C	2180
40-622	700x40C	2200
42-622	700x42C	2224
44-622	700x44C	2235
45-622	700x45C	2242
47-622	700x47C	2268
54-622	29x2.1	2288
56-622	29x2.2	2298
60-622	29x2.3	2326

## 5 選擇時區

請參考以下的"時區一覽表",選擇離您目前位置最近的城市碼。








#### 時區一覽表

城市代碼	城市名稱	時差
LON	倫敦	0
PAR	巴黎	+1
ATH	雅典	+2
MOW	莫斯科	+3
THR	德黑蘭	+3.5
DXB	杜拜	+4
KBL	喀布爾	+4.5
KHI	喀拉蚩港市	+5
DEL	德里	+5.5
DAC	達卡	+6
RGN	仰光	+6.5
BKK	曼谷	+7
HKG	香港	+8
TY0	東京	+9

城市代碼	城市名稱	時差
DRW	達爾文	+9.5
SYD	雪梨	+10
NOU	諾米亞	+11
WLG	威靈頓	+12
PPG	帕哥帕哥	-11
HNL	火奴魯魯	-10
ANC	安克拉治	-9
LAX	洛杉磯	-8
DEN	丹佛	-7
CHI	芝加哥	-6
NYC	紐約	-5
CCS	卡拉卡斯	-4
RIO	里約熱內盧	-3



更改碼表配置

#### 6 選擇夏令時功能

對於適應夏令時的地區,可開啟夏令時功能。 選擇開啟或關閉。

設定 說明	
ON(開啟)	顯示的時間比標準時鐘快一小時。
OFF(關閉)	顯示標準時鐘。



夏今時圖標

顯示格式



ON ↔ OFF



確定 (長壓)

※ 根據夏令時的期間變更, 開啟/關閉夏令時功能。

#### 7 選擇時鐘顯示格式

選擇 "12h" (12 小時制) 或 "24h" (24 小時制)。



12h ↔ 24h

※ 日期和時鐘信息從 GPS 信號獲取;因此,沒有必要輸入。

## 常 按下 MENU 按鈕完成設定

設定完成,碼表即變更成 GPS 搜尋畫面。



完成設定 (背面)




碼表的設定已完成。

有關如何使用碼表的信息,請參閱"畫面的流程"(第13頁)。



# 畫面的流程

依據 GPS 信號及速度信號的接收狀態、以及腳踏車的騎行狀態,本裝置會顯示出 GPS 搜尋畫面、計測畫面、待機畫面的 3 種畫面,並自動切換顯示畫面。 本章節,是針對從開啟電源,到進行計測為止的畫面流程,來進行說明的。



## GPS 搜尋畫面(開啟電源時)

當開啟電源後,會顯示出 GPS 搜尋畫面,並開始進行 GPS 的搜尋。 依據 GPS 信號及速度信號的接收狀態,會出現有如下述內容般的不同畫面。


接收狀態	本裝置的反應
接收 GPS 信號或速度信號	切換成計測畫面。 依據接收狀況,會顯示出接收 GPS 信號圖標(♣) 、速度信號圖標(夏S).
無法接收到 GPS 信號及速度 信號時	按下 MODE,將所有信號設定為非接收狀態的話,可切換至計測畫面。

※ 依據接收狀態,針對信號的接收,有時可能需要花上好幾分鐘的時間。

#### 計測書面

此為本裝置的基本畫面。計測畫面會出現以下的狀態。

70,557 72,227 7 2 7 7			
畫面中段 顯示	GPS 信號	速度 信號	內容
OMEX DO LONG TO LONG T	(閃爍)	<b>②</b> (S 熄滅)	在此狀態下,即使進行騎行,雖無法進行計測, 但是可以進行計測數據的確認與歸零的操作。 ※ 沒有速度的計測信號。如果也沒有操作任何 按鈕的狀態,持續維持 10 分鐘以上的話, 本裝置將自動關閉電源(自動關機)。
E S km/h	( 閃爍 )	<b>夏S</b> (閃爍)	
STOP	( 閃爍 )	② (S 熄滅)	當 STOP 處於顯示狀態時,代表計測為停止狀態。當您按下 ()按鍵時,可以命令本裝置開始或暫停(STOP 顯示)計測。
	(亮起)	<b>夏S</b> (閃爍)	




畫面中段 顯示	GPS 信號	速度 信號	內容	
See NO km/h 111: H ANEX  時鐘	III AM 82		在此狀態下,雖會進行速度信號的計測,但是,無法顯示來自 GPS 信號的海拔高度,也無法記錄路線信息。 ※ 從接收到 GPS 信號開始,會顯示出海拔高度,並開始路線信息的記錄。	
海拔高度	(亮起)	<b>③</b> ( <b>S</b> 熄滅)	在此狀態下,在進行 GPS 信號的計測的同時,會顯示出海拔高度,並開始路線信息的記錄。 ※ 即使在騎行中,當無法接收到 GPS 信號時, 未接收 GPS 信號圖標(學))會開始閃爍,並 中斷計測。當可以再度接收到 GPS 信號時, 會重新開始計測。	
	(亮起)	<b>夏S</b> (閃爍)	在此狀態下,會優先進行速度信號的計測,並 依據 GPS 信號,來顯示出海拔高度,並進行路 線信息的記錄。	

- ※ 關於開始 / 停止計測、瀏覽計測記錄、清零的操作方法,請參閱"計測畫面功能 指南"(第16頁)。
- ※ 在計測畫面之下,當處於無法接收到 GPS 信號及 ANT+ 感應器的信號的狀態,如 果沒有任何按鈕操作的狀態,持續維持 10 分鐘以上的話,本裝置將自動關閉電 源(自動閣機)。

在以下場所或環境下,因不能接收 GPS 信號,本機可能停止計測或無法顯示正 確的計測數據。

- 在隧道、地下及建築物內、高樓之間、高架下與拱廊下方等區域。
- · 天氣不佳時(下雪、下雨等)
- · 在高壓電線或行動電話中轉站附近。
- 碼表顯示器未朝上。



## 待機畫面

在計測畫面中,當處於 GPS 信號或速度信號的接收狀態下,如果腳踏車沒有任何動作,或沒有任何的按鈕操作,持續維持 10 分鐘以上的話,將自動切換成待機畫面。當再度出現動作時,則會回復至計測畫面。

- ※ 若待機畫面持續 50 分鐘以上,本機將自動關閉電源。(自動關機)
- ※ 在待機畫面之下,當無法接收到 GPS 信號時,未接收 GPS 信號圖標(❤️)會開始閃爍。在此情況下,速度信號處於無法接收的狀態,即使腳踏車出現動作,也無法回復至計測畫面。

# 計測畫面功能指南

#### 開始/停止計測

本機是一款搭載有 GPS 與 ANT+ 信號接收器的行程記錄碼表。


▲注意 針對以下的計測,本裝置須處於可以接收到 GPS 信號的環境之下。

- 海拔高度的顯示,以及路線信息的記錄。
- · 不使用 ANT+ 威應器的計測
- ※ 關於各畫面的說明,請參閱"畫面的流程"(第13頁)。

## 1 請持續按住 Ů 按鍵 2 秒鐘

開啟電源後,會顯示出 GPS 搜尋畫面。 在此狀態下,直到開始接收到 GPS 信號為止, 請稍待幾分鐘的時間。


當開始接收到 GPS 信號及速度信號時,畫面 將從 GPS 搜尋畫面,自動切換至計測畫面。



# 2 當您確認 GPS 接收圖標(♠) 亮起之後,請按下 (¹) 按鍵

計測畫面的 STOP 變成 GO, 計測正式開始。


※ 當您使用可以計測速度的 ANT+ 感應器時,即使處於未接收 GPS 信號圖標(學)的狀態下,雖可進行計測,但是,無法顯示來自 GPS 信號的海拔高度,也無法記錄路線信息。當本裝置可以接收到 GPS 信號時,海拔高度的顯示、以及路線信息的記錄,都會恢復正常。



## 3 腳踏車開始騎行

在計測中,本裝置將配合腳踏車的騎行狀態,自動開始/停止計測。

- ※ 在進行計測時,計測單位將會出現閃爍。
- ※ 當本裝置處於速度信號接收中,速度信號圖標 ( $\mathfrak{S}$ ) 會進行閃爍。



## 4 按下 🖰 按鍵, 結束計測

在計測畫面中,會顯示 STOP,並停止計測。 在計測結束後,長壓 MODE (清除操作),計 測數據會歸零,並產生至目前為止的騎行數 據。



※ 本裝置與電源的開啟/關閉無關,從計測開始,到清除操作為止,會記錄成一個騎行數據。接著,若您想繼續進行計測時,不要進行清除操作,但請將電源關閉。

詳細說明,請參閱"計測數據清除以及騎行數據保存"(第 18 頁)。

※ 關於騎行數據的上傳,請參閱"上傳騎行數據"(第 22 頁)。

#### **5** 長壓 **(!)** 按鍵 2 秒鐘

電源將會關閉。

※ 在未停止計測之下關閉電源,下次開啟電源時,本裝置將以計測狀態進行啟動。

在以下場所或環境下,因不能接收 GPS 信號,本機可能停止計測或無法顯示正確的計測數據。


- 在隧道、地下及建築物內、高樓之間、高架下與拱廊下方等區域。
- 天氣不佳時(下雪、下雨等)
- 在高壓電線或行動電話中轉站附近。
- 碼表顯示器未朝上。

#### 切換目前功能

按下 MODE 按鈕即可按照圖中所示的順序,切換顯示畫面下半部內的計測數據。

※ 不需要的目前功能,可將其予以不顯示。


詳細說明,請參閱"功能設定"(當您使用 CATEYE Sync ™時:請參閱第 30 頁;當您使用碼表時:請參閱第 38 頁)。



#### 背光

在夜間使用時,背光燈始終點亮。

範例:設定夜間時間:下午 7:00 至早上 6:00




- ※ 您可以根據需要設定夜間時間。 詳細說明,請參閱 "夜間時間設定" (當您使用 CATEYE Sync™時:請參閱第 30頁;當您使用數據時:請參閱第38頁)。
- ※ 初期設定下午 6:00 至早上 7:00。

#### 計測數據清除以及騎行數據保存

在顯示計測畫面時長壓 MODE 按鈕,即可將計測數據清除為 0 (清零操作),這時,被清除的數據將作為騎行數據所保存。 您可通過專用軟件 "CATEYE Sync™" 上傳至專用網站 "CATEYE Atlas™",確認計測結果及儲存騎行記錄。








- ※ 只要不做清零操作,即使在計測途中關閉電源,騎行記錄也可繼續被累計。
- ※ 騎行距離 2 (Dst2) 的數據清除需要另外單獨操作,因此騎行距離 -2 (Dst2) 的數據此時不會被清除。如需詳細資訊,請參閱下面的"清除騎行距離-2"。
- ※ 累計距離(Odo)不會被清除。
- ※ 有關如何上傳到 CATEYE Atlas™ 的信息,請參閱"上傳計測數據(騎行數據)" (第22頁)。
- ※ 本機內存容量有限。 當數據量超出內存容量時,將無法存儲新數據。 有關的 詳細說明,請參閱"記錄間隔時間和容量限制"(第26頁)。

## 清除騎行距離 -2

在顯示騎行距離 -2 (Dst2) 時長壓 MODE 按鈕,就會將騎行距 離-2數據清除為0。







#### 功率測量

#### 若持有 ANT+ 功率感應器,即可進行計測。

當接收到功率信號時,計測畫面的中段顯示,會自動切換成功率。

※ 時鐘顯示從中段顯示中所選的數據移動至下段顯示中的一個數據。 有關的詳細 說明,請參閱"切換目前功能"(第17頁)。



※ 功率感應器可計測速度和回轉速。

#### 功率平衡

## 當您擁有左右獨立型的 ANT+ 功率感應器時,可以進行計測。

當接收到左右獨立型功率感應器的信號時,功率平衡會被追加到目前功能中。

- ※ 如果是沒有左右識別功能的功率感應器的話,此步驟會被跳過。
- ※ 當功率為 0 時,會顯示出「--」。



#### 功率威應器校正

持續使用功率感應器,無負荷狀態下的數據顯示將會出現稍微的誤差。 請定期校正誤差。

特別是進行重要的計測時,建議您事先進行校正。

※ 校正前請參閱功率感應器的操作手冊,確認校正時的註意事項。 校正失敗,將無法準確進行計測。


#### 計測畫面顯示為停止狀態時,長壓 MENU 4 秒

⚠注意 校正時,請勿對功率感應器相關的部件(麵柄 等)施加任何負荷。




顯示校正畫面 (長壓4秒)

CALIB 將在顯示器上閃爍,開始進行校正。







3 秒後,將完成校正,返回到計測畫面。

# 設定您的電腦

首先,訪問專用網站 CATEYE Atlas ™註冊成為會員。 接下來,將 CATEYE Sync ™安裝到電腦中 (Windows/Mac)。 您可以將使用本機計測的騎行數據上傳到 CATEYE Atlas ™、STRAVA ™、TrainingPeaks ™等,或者使用電腦更改碼表配置。

## CATEYE Atlas ™會員註冊

- ・如果您擁有 CATEYE INOU,並已註冊成為會員,您方可使用相同賬戶登陸 CATEYE Atlas ™
- · 如果只是將使用本機獲取的騎行數據上傳到 STRAVA ™或 TrainingPeaks ™,不需要註冊成為 CATEYE Atlas ™會員。安裝 CATEYE Sync ™,並參閱"上傳計測數據(騎行數據)"(第 22 頁)。

#### 1 訪問 CATEYE Atlas™

從您的瀏覽器訪問 "CATEYE Atlas ™"網站 (http://www.cateyeatlas.com)。



#### 2 單擊 [Create account]

根據屏幕上顯示的說明,註冊成為臨時會員。 註冊後,CATEYE Atlas ™會發送一封電子郵件。 訪問指定的 URL 以註冊成為正式會員。

- ※ 會員註冊免費。
- ※請您妥善保管在註冊時使用的電子郵件地址、密碼和生日,並妥善保管好。

## 3 單擊 [Login here]

#### ▲ 輸入您的電子郵件地阯和密碼,然後單擊 [Login]

正確輸入您在註冊時使用的電子郵件地阯和密碼,才能登錄。

※ 轉到 "安裝 CATEYE Sync ™" (在本頁右側)。

#### 安裝 CATEYE Sync ™

#### CATEYE Sync ™運行環境

	Windows XP (32 bit)和 Vista / 7 / 8 (32 bit / 64 bit)
操作系統	* 需要安裝 .NET Framework 3.5。
	Mac OS 10.6 或以上
內存	針對各個操作系統的推薦環境
硬盤	必需的可用容量:64 MB 以上
瀏覽器	Internet Explorer 7 或以上、Safari 4.0 以上、Firefox、Google Chrome 5.0 或以上

#### 如何安裝 CATEYE Sync ™

1 單擊 [Download CATEYE Sync ™ now]

根據屏幕上顯示的說明,下載文件。



#### 2 雙擊下載的可執行文件

操作系統	可執行文件
Windows	[setup.exe]
Мас	[CATEYESyncSetUp.pkg]

※ 在 Windows Vista / 7 / 8 系統中運行程序時,需要管理員權限。

#### 3 根據屏幕上顯示的說明,執行安裝

安裝完畢後,CATEYE Sync ™將啟動。

- ※ 對於 Mac,將 cateyeAgent 文件夾複製到應用程序文件夾,然後雙擊 Install CATEYESync 圖標。
- ※ 轉到 "設定 CATEYE Sync™" (第 21 頁 )。

## 設定 CATEYE Sync ™

安裝完 CATEYE Sync ™後,配置 CATEYE Atlas ™登錄設定。

※ 如果只是將騎行數據上傳到 STRAVA ™或 TrainingPeaks ™,不需要下面的設定。

## 1 啟動 CATEYE Sync ™

雙擊快捷方式 [CATEYE Sync ™] 啟動 CATEYE Sync ™。


#### 2 單擊 [Settings]

各種設定會出現在畫面中。



## 3 單擊 [Account setting],輸入您的電子郵件地址和密碼

請正確輸入您在 CATEYE Atlas ™註冊時所輸入的電子郵件地址與密碼。



#### 4 單擊 [Apply]

CATEYE Sync ™登錄設定完畢。

至此,您的電腦已設定完畢。

- ※ 有關如何上傳騎行數據的信息,請參閱"上傳計測數據(騎行數據)"(第22頁)。
- ※ 利用 CATEYE Sync ™,您可將碼表與"設定碼表"(第7頁)。 中所設定的內容同步。 有關的詳細說明 請參閱"更改碼表設定"(第30頁)。
- ※ 當使用 CATEYE INOU 時,單擊 [INOU] 啟動 INOU Sync。 初次使用 CATEYE INOU 時,從 CATEYE Atlas ™下載並安裝 CATEYE Sync ™ INOU。

# 上傳計測數據(騎行數據)

清零操作所生成的騎行數據可以上傳到專用網站 CATEYE Atlas ™或其他服務 (STRAVA™等),具體方法如下所述。

※ 請勤於將騎行數據存儲於 PC。當數據堆積過多時,PC 讀取要須花較久的時間 有時甚至會出現讀取失敗的情形。

## 上傳騎行數據

將騎行數據儲存在電腦後,將您想要上傳的騎行數據上傳至 CATEYE Atlas™、 STRAVA TM . TraingPeaks TM o

※ CATEYE Sync ™無法識別未執行清零操作的騎行數據。 在放到底座上之前, 對碼表執行清零操作。

> 觀看視頻 (YouTube)

單擊按鈕,瀏覽器將被打開,並播放一段視頻。

將碼表放到底座上

⚠注意 請勿將淋濕的碼表插入底座。 否則接觸點會發生短路現象,從而導致碼表 損傷以及數據丟失。



2 將 USB 插頭插入電腦

屏幕上只顯示 •□□(電池圖標)。



啟動 CATEYE Sync ™

雙擊快捷方式 [CATEYE Sync ™] 啟動 CATEYE Sync ™。

確認已勾選「型號」下的「STEALTH」,然後點選 [Download All Activities & View Data List1

此時騎行數據會從碼表下載至您的電腦,且會顯示數據清單的畫面。



- ※ 騎行數據成功下載至電腦後,會自動從碼表中刪除。
- ※ 無法讀取正在計測中的未清零數據。

5 確認已選取您要上傳的騎行數據,然後點選所需的上傳按鍵 讀取後的騎行數據是以有勾選的狀態顯示在數據清單中。



取消不需要的騎行數據的勾選,然後點選您要上傳的服務網站上傳按鈕。



上傳按鈕	騎行數據的上傳網站
Upload to CATEYE Affas	CATEYE Atlas ™
Upload to STRAVA	STRAVA ™
Upload to <b>Tp</b>	TraingPeaks TM

- ※ 要上傳至 STRAVA ™或 TraingPeaks ™時,您需要擁有該相關網站的賬號,且第一次上傳時會需要進行網站認證程序。在您按下上傳按鈕後,請遵照畫面上出現的指示,輸入該網站發給您的認證碼。
- ※ 騎行數據的上傳可能會需要一些時間,具體取決於數據大小和線路狀況。

完成上傳時,數據所上傳的網站會顯示在「Status」欄中,且騎行的鏈接也會顯示在鄰近欄位中。



※ 點選鏈接網址的 URL 即會啟動瀏覽器,並顯示所上傳的騎行數據。

#### 單鍵上傳

點選 [Sync All Activities] 可讓您下載騎行數據到您的電腦以及上傳至服務網站,一鍵即可完成。此時,騎行數據會被上傳至您先前所用的服務網站。



- ※ 上傳位置可通過按鈕的顏色來判別(綠色:CATEYE Atlas ™、橙色:STRAVA ™、 藍色:TraingPeaks ™)。
- ※ 只想上傳特定騎行數據或是想上傳至與上次不同的服務網站時,請點選 [Download All Activities & View Data List] 按鈕進行上傳。詳細說明請參閱「上傳騎行數據」的步驟 6(本百左側)。

## 導出騎行數據

您可以導出 CATEYE Sync ™中保存的騎行數據,並創建一個文件。

#### 1 在數據列表畫面中選擇所需的騎行數據,然後單擊 [Export]

顯示一個對話框,讓您選擇文件格式。



※ 選取多個騎行數據可一次導出多個檔案。

## 2 單擊導出的文件格式



文件格式	說明
CATEYESync (.ces)	CATEYE Sync ™可讀取的文件 ※ 在購買電腦後將騎行數據從舊電腦傳輸到新電腦時使用。
.gpx	常見的 GPS 數據文件 ※ 在 Google Earth ™ 中讀取時使用。
.fit	STRAVA ™和 TrainingPeaks ™可讀取的文件

顯示一個窗口,讓您選擇保存目的地。

## 3 選擇保存目的地,然後單擊 [Open]

文件將導出到指定的目的地。



#### 將 e-Train Data ™等數據導入到 CATEYE Sync ™

對於加載到 e-Train Data ™中的測量數據,在導入到 CATEYE Sync ™中後,可以供 CATEYE Atlas ™和其他服務(STRAVA ™等)使用。

## 1 從 e-Train Data ™導出測量數據,並準備一個文件

※ 有關如何導出 e-Train Data ™的信息,請參閱 e-Train Data ™的使用手冊。

## 2 單擊畫面頂部的 [Import]

顯示一個窗口,讓您選擇文件。



## 3 選擇要加載的文件,然後單擊 [Open]



可讀取的檔案	說明
.etd	e-Train Data ™ Ver.3/4 文件
.csv	e-Train Data ™ Ver.2 文件
.ces	CATEYE Sync 文件

- ※ 此外,還可以加載從另一台 PC 導入的 CATEYE Sync 文件。
- ※ 如果 CSV 文件沒在 e-Train Data ™ Ver.2 創建,則無法導入。

數據列表畫面顯示出來,所選的文件已添加到數據列表中。

#### 關於騎行數據

#### 騎行數據中包含的有:

日期和時鐘(計測開始日期/時間)

騎行時間

在指定的記錄間隔時間內所記錄的數據

- 位置信息
- 騎行距離
- 海拔高度
- 騎行速度
- 回轉速 *1
- 心率 *1
- 功率 *1

#### 記錄間隔時間和容量限制

本機按指定的間隔時間記錄數據。 您可以根據使用情況選擇記錄間隔時間:1、2或5秒(默認值:1秒)。

最長記錄時間和一次騎行的最長時間取決於所選的記錄間隔時間,如下所述。

記錄間隔時間	<b>最長記錄時間</b> (所有騎行數據的總計時間)	一次騎行的最長時間	騎行次數最大值
1 秒	35 小時	12 小時	
2 秒	70 小時	24 小時	250 次騎行
5 秒	175 小時	60 小時	

- ※ 上述記錄時間和騎行次數僅供參考。 這些值可能因運行環境不同而存在差異。
- ※ 關於記錄間隔的設定,請參閱"設定記錄間隔"(當您使用 CATEYE Sync ™時:請參閱第 30 頁;當您使用碼表時:請參閱第 38 頁)。

※ 當超出上述任何條件時,屏幕上會閃爍顯示"MEM FULL",無法再記錄新數據。 將騎行數據傳輸到 CATEYE Sync™,以確保碼表存儲空間。 僅當超出一次騎行的 最長時間時,清零操作(第 18 頁)後允許您開始計測另一次騎行。

^{*1:}這些數據在使用 ANT+ 兼容感應器時計測。

## 查看、編輯和共享騎行信息 (CATEYE Atlas ™的作用)

您可以編輯已上傳到"CATEYE Atlas™"的騎行數據,可向您的好友和其他用戶共享。

#### 1 訪問 CATEYE Atlas ™

從您的瀏覽器訪問 CATEYE Atlas ™網站 (http://www.cateyeatlas.com)。



#### 2 單擊 [Login here]

※ 若您尚未註冊成為會員,請參閱 "CATEYE Atlas ™會員註冊"(第 20 頁)。



## 3 輸入您的電子郵件地阯和密碼,然後單擊 [Login]


正確輸入您在註冊時使用的電子郵件地阯和密碼,才能登錄。 顯示 "My Page"畫面



※ 在 "My Page" (我的頁面)上,您可以查看過去的騎行記錄和結果,以及設定特定期間的目標騎行距離。

## 4 單擊已上傳的騎行信息

顯示一個地圖,其中包含騎行路線和騎行數據。




※ 單擊騎行數據下的 MODE 可以切換顯示項目。

## 5 單擊地圖右上部的 [Edit trip info]

顯示一個畫面,供您編輯騎行信息。

輸入騎行信息,包括標題、自行車和備忘錄。




#### 6 選擇隱私設定

選擇隱私設定。

· Private : 只限使用本人的帳戶進行查看。

· Public : 所有用戶均可查看。

· Friends only : 只有您的好友可以查看。



#### 7 單擊 [Save this]

至此,騎行信息編輯完畢。

#### 刪除 GPS 點

您可以刪除路線上特定的 GPS 點。

① 在騎行信息編輯畫面中,單擊 [Delete GPS point]。 地圖上顯示出騎行路線。



- ② 單擊您要刪除的路線區段的起點。 根據光標移動情況顯示一個區段。
- ③ 單擊所要刪除區段的終點,使其覆蓋您要刪除的路線。 顯示一條確認消息。
- 4 單擊 [Delete the GPS point selected]。 指定區段內的 GPS 點被刪除。

#### 刪除騎行信息

您可以刪除所顯示的騎行信息。

● 在騎行信息編輯畫面上,單擊 [Delete trip]。



- 2 單擊 [Delete]。
- ※ 電腦中的 CATEYE Sync ™ 騎行數據不受影響。
- ※ 刪除騎行信息後,可以通過從 CATEYE Sync ™重新上傳而得到恢復。


## 導出到 GPX 文件

從騎行信息導出常用的 GPS 數據文件。 這可以在其他服務中使用,包括 Google Earth ™。

① 在騎行信息編輯畫面上,單擊 [GPX export]。 顯示一條確認消息。



② 單擊 [Export]。 下載一個 GPX 文件。



# 更改碼表設定

您可以通過兩種方式更改碼表設定。

· 使用 CATEYE Sync ™更改設定(在本頁下面) 將碼表放到底座上並連接到電腦後,可以使用電腦應用程序方便地更改配置。

△注意 與 ANT+ 威應器的配對不能通過 CATEYE Sync ™來執行。 有關如何執 行的信息,請參閱"同步感應器"(第36頁)。

• 在碼表上更改設定(第33頁)。 在不利用電腦更改設定時使用。

## 使用 CATEYE Sync ™更改設定

觀看視頻 (YouTube)

單擊按鈕,瀏覽器被打開,並播放一段視頻。

#### 將碼表放到底座上

⚠注意 請勿將淋濕的碼表插入底座。 否則接觸點會發生短路現象,從而導致碼表 損傷以及數據丟失。



### 將 USB 插頭插入電腦

碼表屏幕上只顯示 • (電池圖標)。



## 3 啟動 CATEYE Sync ™

雙擊快捷方式 [CATEYE Sync ™] 啟動 CATEYE Sync ™。

### ▲ 單擊 [Settings]

顯示出設定畫面。



# 5 單擊 [STEALTH] 更改各種設定


#### 在更改設置之前,單擊 [Read] 加載碼表設置。



#### 按照下述步驟更改設定。

設定項目	說明	
時區	選擇距您所在位置最近的城市的代碼。 ※ 有關的詳細說明,請參閱"時區一覽表"(第 11 頁)。	
夏令時	選擇是否使用夏令時。         • On: 將時鐘提前 1 小時。         • Off: 顯示標準時鐘。	
速度單位 選擇速度單位(km/h 或 m/h)。		

設定項目	說明	
夜間設定	設定背光燈點亮時間。	
	※ 如果您不想開啟背光燈,可以將"夜間設定開啟"和"夜間設定關閉"設為同一值。	
輪胎圓周	當您同步計測速度的 ANT+ 感應器時,需進行設定。 在可以計測速度的感應器中,設定輪胎周長。 (設定範圍: 0100 到 3999 mm)  · ISC1 (ISC-1): 速度 / 回轉速感應器 1 · SPD1 (SP-1): 速度感應器 1 · ISC2 (ISC-2): 速度 / 回轉速感應器 2 · SPD2 (SP-2): 速度感應器 2 ※ 在默認情況下,設定為 2096。 ※ 對於未配對的感應器,即使輸入輪胎圓周,也不會設定。 ※ 當兩輛自行車共用一個碼表時,使用 ISC2 和 SPD2。 有關的詳細說明,請參閱 "同步感應器"(第 36 頁)。 ※ 可發出速度信號的功率感應器的周長請輸入到 SP-2。	
累計距離	您可以輸入累計距離的起始值,然後繼續上加騎行距離。 (設定範圍:00000 到 99999) ※ 在更換或重設碼表時使用。 ※ 輸入累計距離(整數值)。	



設定項目	說明
	設定計測數據的記錄間隔時間。
記憶間隔	※ 最長記錄時間(所有騎行數據的總計時間)和一次騎行的 最長時間取決於所選的間隔時間。
마(마)에	<ul> <li>1s(間隔時間為 1 秒): 35 小時 /12 小時</li> <li>2s(間隔時間為 2 秒): 70 小時 /24 小時</li> <li>5s(間隔時間為 5 秒): 175 小時 /60 小時</li> </ul>
□ ◆ ● □ + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 +	選擇顯示格式: <b>12h</b> (12 小時顯示)或 <b>24h</b> (24 小時顯示)。
時鐘顯示格式 ※ 日期和時鐘信息從 GPS 信號獲取;因此,沒有必要輸入它	
TÅ ÅK ≅N Å	可將任意的目前功能,予以不顯示。 (勾選時:顯示;未勾選時:不顯示)
功能設定	※ 雖然目前功能不顯示,也會進行計測,當您將其予以重新顯示時,會出現在計測結果中。
選擇顯示在計測畫面的中間部位。 · Clock (時鐘) : 顯示時刻。	
畫面中段顯示	· Altitude(海拔高度): 顯示海拔高度。  ※ 當接收到功率信號時,無論中段選擇的設定為何,功率會
	被顯示出來。


## 6 單擊 [Apply]


更改內容反映在碼表上。 從底座上取下碼表。 至此,碼表設定更改完畢。

#### 在碼表上更改設定

在顯示計測畫面時按下 MENU 即可切換為選單畫面。 可在選單畫面上切換各種設定。

- ※ 切換設定後,請按下 MENU 按鈕來確定變更內容。
- ※ 若在選單畫面上未進行任何操作 1 分鐘,將會回到計測畫面。





#### 切換時區(快捷方式)

在顯示選單主畫面時,按住 **MODE** 按鈕 4 秒,即可將時區設回前一次設定的時區。 再次按住此按鈕,即可回到當前的時區。

#### 節例: 切換時區

 現在設定
 NYC(紐約)

 之前的設定
 TYO(東京)







時區從 NYC (紐約) 變成前一次設定的 TYO (東京)。

#### 再次變更時區

 現在設定
 TYO (東京)

 切換前設定
 NYC (紐約)









時區從 TYO(東京) 切換成變更前的 NYC (紐約)。

- ※ 往返於時區不同的兩座城市時,您可進行快捷方式操作,輕鬆回到當前的時區, 甚至在第二座城市切換時區後,也可回到當前的時區。
- ※ 以此快捷方式儲存的時區僅是前一次的設定。

#### 時區一覽表

城市代碼	城市名稱	時差
LON	倫敦	0
PAR	巴黎	+1
ATH	雅典	+2
MOW	莫斯科	+3
THR	德黑蘭	+3.5
DXB	杜拜	+4
KBL	喀布爾	+4.5
KHI	喀拉蚩港市	+5
DEL	德里	+5.5
DAC	達卡	+6
RGN	仰光	+6.5
BKK	曼谷	+7
HKG	香港	+8
TY0	東京	+9

城市代碼	城市名稱	時差
DRW	達爾文	+9.5
SYD	雪梨	+10
NOU	諾米亞	+11
WLG	威靈頓	+12
PPG	帕哥帕哥	-11
HNL	火奴魯魯	-10
ANC	安克拉治	-9
LAX	洛杉磯	-8
DEN	丹佛	-7
CHI	芝加哥	-6
NYC	紐約	-5
CCS	卡拉卡斯	-4
RIO	里約熱內盧	-3

※ 有關的詳細說明,請參閱第 11 頁的地圖。

繼"時鐘設定"(第33頁)


MODE

**■** 2096

#### 設定輪胎周長

當同步計測速度的 ANT+ 威應器時,需進行設定。

在可以計測速度的感應器中,設定輪胎周長。



MODE

TIRE

2006

(長壓)

確定

MENU

#### 選擇感應器

選擇要設定輪胎周長的感應器。

**ISC-1** (速度/回轉速感應器1) SP-1 (速度感應器 1) ISC-2 (速度/回轉速感應器2) MODE **SP-2** (速度感應器 2)

- (長壓) ※ 最先顯示的是正在使用中的感應器。
  - ※ 可發出速度信號的功率感應器的周 長請輸入到 SP-2。
  - ※ 當兩輛不同的自行車共用一個碼表 時,使用 ISC-2 和 SP-2。 有關的詳細說明,請參閱"同步感 應器"(第36頁)。

#### 輸入輪胎周長

設定範圍: 0100~3999 mm



增加數值

MODE

移動位數 (長壓)

#### 輪胎周長

您可查閱下表,找出輪胎尺寸的輪胎周長(L)或實際計測自行車的輪胎周長(L)。

#### 如何計測輪胎周長(L)

請滾動車輪,以取得最精準的計測數字。 在輪胎獲得正確 的胎壓後,讓氣嘴閥位於底部。請在地板上標示一點,然 後於自行車加上騎士重量後,沿著一直線將車輪確切滾一 圈(直到氣嘴閥再次轉回底部)。標示氣嘴閥所在的位置, 然後以公里為單位計測距離。

※ 測量安裝感應器的輪胎。





#### 輪胎周長參照表

※ 一般而言,輪胎尺寸或 ETRTO 通常標示於輪胎側面

לניו 🔨		1/ ( ) -/
ETRT0	Tire size	L (mm)
47-203	12x1.75	935
54-203	12x1.95	940
40-254	14x1.50	1020
47-254	14x1.75	1055
40-305	16x1.50	1185
47-305	16x1.75	1195
54-305	16x2.00	1245
28-349	16x1-1/8	1290
37-349	16x1-3/8	1300
32-369	17x1-1/4(369)	1340
40-355	18x1.50	1340
47-355	18x1.75	1350
32-406	20x1.25	1450
35-406	20x1.35	1460
40-406	20x1.50	1490
47-406	20x1.75	1515
50-406	20x1.95	1565
28-451	20x1-1/8	1545
37-451	20x1-3/8	1615
37-501	22x1-3/8	1770
40-501	22x1-1/2	1785
47-507	24x1.75	1890
50-507	24x2.00	1925
54-507	24x2.125	1965
25-520	24x1(520)	1753

ETRT0	Tire size	L (mm)
	24x3/4 Tubular	1785
28-540	24x1-1/8	1795
32-540	24x1-1/4	1905
25-559	26x1(559)	1913
32-559	26x1.25	1950
37-559	26x1.40	2005
40-559	26x1.50	2010
47-559	26x1.75	2023
50-559	26x1.95	2050
54-559	26x2.10	2068
57-559	26x2.125	2070
58-559	26x2.35	2083
75-559	26x3.00	2170
28-590	26x1-1/8	1970
37-590	26x1-3/8	2068
37-584	26x1-1/2	2100
	650C Tubular 26x7/8	1920
20-571	650x20C	1938
23-571	650x23C	1944
25-571	650x25C 26x1(571)	1952
40-590	650x38A	2125
40-584 650x38B		2105
25-630	25-630 27x1(630)	
28-630	27x1-1/8	2155

l *		
ETRT0	Tire size	L (mm)
32-630	27x1-1/4	2161
37-630	27x1-3/8	2169
40-584	27.5x1.50	2079
50-584	27.5x1.95	2090
54-584	27.5x2.10	2148
57-584	27.5x2.25	2182
18-622	700x18C	2070
19-622	700x19C	2080
20-622	700x20C	2086
23-622	700x23C	2096
25-622	700x25C	2105
28-622	700x28C	2136
30-622	700x30C	2146
32-622	700x32C	2155
	700C Tubular	2130
35-622	700x35C	2168
38-622	700x38C	2180
40-622	700x40C	2200
42-622	700x42C	2224
44-622	700x44C	2235
45-622	700x45C	2242
47-622	700x47C	2268
54-622	29x2.1	2288
56-622	29x2.2	2298
60-622	29x2.3	2326

至"同步感應器"(第36頁)

繼"設定輪胎周長"(第35頁)



MODE

Sync





S_E

5P:1

5432 |

下頁繼續

(第37頁)



同步感應器(同步感應器 ID)

#### 選擇感應器

選擇想要同步的感應器。



有 ANT+ 感應器時 需要進行此項設定。


※ 當使用 CATEYE 速度 / 回轉速感應器 (ISC-11) 時,選擇[**ISC**] 執行配對。

#### 選擇感應器編號

每種感應器可在碼表內登錄 2 個感應器 ID °



1(1 感應器) ↔ 2(2 感應器)




※ 下一個步驟取決於您選擇的自動同步 功能,或手動輸入 ID 編號而定。 請 根據您的選擇進行郃適的步驟。

若要新增或重新設定 ANT+ 感應器,請按照以下步驟進行同步。 本機共有2種不同的同步方法。

如何同步感應器 ID	說明	
自動同步	碼表收到感應器發出的信號後,即完成同步。 ※ 一般情况下,請使用此方法進行同步。	
若已經知道感應器 ID 編號,您可輸入此編號進行同步 手動輸入 ID 編號 ※ 例如在競技場,因存在多個 ANT+ 感應器而不能 成自動同步時,可以進行手動同步。		

至"夜間時間設定"(第38頁)

in Sync



同步感應器

(續)

5P:

54321

#### 自動同步時

長壓 MODE 按鈕,下段顯示將切換,並開始自動搜索。 發送感應器信號並顯示自動搜索畫面。

※ 當附近有另一個 ANT+ 感應器時,先讓需同步的感應器發出信號,然後長壓 MODE 按鈕。這樣可以更容易地與所需的感應器進行同步。

#### 手動輸入 ID 編號的例子



在自動搜索開始後3秒內按 MODE 按鈕,顯示將切換至ID 號碼輸入畫面。

ID 號碼將出現在屏幕上。 為方便起見,請記下每個感應器所特有的 ID 號。

※ 每種感應器將按以下操作發送信號。

<b>感應器類型</b>		方法
SP	速度感應器	
ISC	速度/回轉速咸應器	·讓磁鐵多次經過感應區內 (磁鐵與感應器間距小於 3mm)
CD	回轉速感應器	(
HR	心率感應器	穿戴心率感應器
PW	功率感應器	簡單試乘。

- ※ 自動同步開始後的 5 分鐘,碼表將進入信號待機模式。在此期間請發送感應器信號。
- ※ 在搜尋模式下長壓 MODE 按鈕 '即可取消自動同步。 且在無法接收感應器信號時, 將被強制取消。

00000

輸入 ID 編號



按下 MODE 按鈕即可變更數值,長壓 MODE 按鈕則可移到下一位數。

設定範圍:00001~65535



增加數值



移動位數(長壓)


確定





確定




至"夜間時間設定"(第38頁)









# 運作不穩時

碼表顯示錯誤時,請進行重新啟動操作,使運作穩定。

- ※ 進行重新啟動操作後,將刪除計測中的任何記錄。
- ※ 我們建議您在執行重新啟動操作之前,進行清除操作,以便保存騎行數據。

## 重新啟動操作

按下碼表背面的 AC 按鈕。

所有項目將亮起 2 秒,本機亦將畫面切換成 GPS 搜尋畫面。





GPS 搜尋畫面

## 被儲存的數據/被刪除的數據

重新啟動操作後,保存和刪除的數據如下:

被儲存的數據	被刪除的數據
速度單位	
時鐘設定 (時區、前一次設定的時區、夏令時及顯 示格式)	
各咸應器 (速度、速度/回轉速、回轉速、心跳、 功率)的感應器 ID	計測中的數據
夜間時間設定 (開始時間及結束時間)	(騎行時間、騎行距離、騎行距離 -2、 平均速度、最高速度及 GPS 路線資訊)
記錄間隔	
功能設定	
畫面中段顯示	
累計距離(※1)	
清零操作後所保存的騎行數據	

^{※1} 如果在測量之後沒有進行清零操作就執行重新啟動操作,此次距離將不會加到累計距離中。

# 故障排除

以下問題並非因故障所引起。

請參閱 CATEYE Atlas™內的 "FAQ(常見問題)"(網頁)(http://www.cateyeatlas.com/qa/)。

## 碼表的常見問題

問題	檢查項目	解決方式	
開 啟 電 源 時, 閃 爍 (□□) (電池圖標),未 顯示任何畫面。	_	剩餘的電量幾乎快耗盡。請依照 "如何充電"(第7頁)的程序, 為碼表充電。	
騎行時電源被關閉	ı	若未收到 GPS 信號或速度信號 的狀態持續 10 分鐘以上,將自 動關掉電源。(自動關機)	
按住 <b>()</b> 按鈕 2 秒後, 未顯示任何畫面。	碼表的電池是否沒電?	請依照"如何充電"(第7頁)的程序,為碼表充電。	
顯示數據異常	_	請依照"運作不穩時"(第 40 頁)的程序進行操作。	
無法計測。	②S或②C不閃爍		
(當您使用可以計測 速度的 ANT+ 感應器 時)	與感應器進行同步了 嗎?	進行同步(第 36 頁)。	
	符合感應器的安裝條件嗎?	請參閱感應器附帶的操作手冊, 正確安裝感應器。	
	感應器的電池是否已經沒 電了?	更換電池。	
	顯示出 STOP		
	_	暫停計測。 請按下 <b>少</b> 按鍵開始計測。 詳細說明,請參閱"開始/停止 計測"(第 16 頁)。	

問題	檢查項目	解決方式
無法計測。	❷ 會閃爍	
(未使用可以計測速 度的 ANT+ 感應器時)	是否在開啟電源後立即出現?	收到 GPS 信號後,約需2到3 分鐘的時間取得位置資訊。
	所在場所或天氣是否適 命接收 GPS 信號?	可能會收不到 GPS 信號,因此在以下位置或環境下,本機可能停止計測或無法顯示正確的計測數據。 在隧道、地下及建築物內、在高樓之間、在高架結構物與拱廊下方等區域。 天氣不佳時(下雪、下雨等) 在高壓電線路或行動電話中繼站附近。 碼表顯示器未朝上。
	安裝碼表時,顯示器是 否朝上。	為有效接收 GPS 信號,請將本 機安裝於可使碼表顯示器面向天 空之處。
	顯示出 STOP	
	_	暫停計測。 請按下 <b>Ů</b> 按鍵開始計測。 詳細說明,請參閱"開始/停止 計測"(第 16 頁)。

問題	檢查項目	解決方式	
計測數據錯誤。	-	未使用可以計測速度的 ANT+ 感 應器時,因為是通過 GPS 來進 行計測,依據接收狀況,計測可 能會被中斷,有時,甚至於可能 會顯示出與實際值不同的數值。	
MEM FULL 閃爍。	是不是超出了最長記錄時間或騎行次數的上限? 詳細說明,請參閱"記錄間隔時間和容量限制"(第 26 頁)	將碼表連接到電腦,上傳騎行數據(第 22 頁)。 所有騎行數據傳輸到電腦後會從碼表中刪除,以便記錄新數據。	
	是不是超出了一次騎行 最長時間的上限? ※ 有關的詳細說明,請 參閱"記錄間隔時間和容量限制"(第 26頁)	執行重設操作(第18頁)以 停止當前騎行。 之後,您可以記錄另一次騎行。	
背光燈不點亮,在預 設時間也不例外。	是不是開始時間和結束 時間設在了同一時間?	當開始時間和結束時間設在同一時間時,背光燈不點亮。開始/結束時刻的設定,請參閱"夜間時間設定"(當您使用 CATEYE Sync™時:請參閱第 30 頁;當您使用碼表時:請參閱第 38 頁)。	
背光燈於白天亮起。	是否正確設定夜間時間 的開始時間?	開始/結束時刻的設定, 請參閱"夜間時間設定"(當您 使用 CATEYE Sync™ 時:請參 閱第 30 頁;當您使用碼表時: 請參閱第 38 頁)。	

## ANT+ 感應器的常見問題

使用選購或市售的 ANT+ 感應器時,請參閱以下內容。

- ※ 為了使用 ANT+ 感應器 需要與碼表配對。 有關的詳細說明 請參閱"同步感應器" (第 36 頁)。
- ※ 使用市售的 ANT+ 感應器時,請參閱感應器附帶的操作手冊。

問題	檢查項目解決方式	
無法計測心率 (3H未閃爍)。	是否與心率感應器同步?	進行同步(第 36 頁)。
	電極墊是否緊貼在身體?	請正確穿戴電極墊,應緊貼住身體。
	皮膚是否很乾燥?	稍微弄濕電極墊。
	電極墊是否因長時間使用 而過度磨損及損壞?	更換新品。
	心率感應器的電池是否沒 電?	更換電池。
心率計測時而正常, 時而顯示為 0。	是否正確穿戴心率感應 器?	查閱相關的操作手冊,將正確穿 戴心率感應器。
無法測量功率 (② P 未閃爍)。	是否與功率感應器同步?	進行同步(第 36 頁)。
	是否滿足安裝功率感應器 的條件?	查閱相關的操作手冊,正確安裝 功率感應器。
	功率感應器的電池是否沒 電?	更換電池。

問題	檢查項目	解決方式
顯示的功率不準確。	-	校正功率感應器(第19頁)。 ※ 持續使用功率感應 器,無負 荷狀態下的數據顯示將會出 現稍微的誤差。 請定期校正 誤差。

# 維護

請將軟布沾上稀釋的中性清潔劑,清潔碼表或配件,然後使用乾布擦乾。

# 如何廢棄碼表

使用十字螺絲刀擰下碼表背面的螺絲(x 6),取出內置的充電電池,然後廢棄碼表。

#### (注意

- 應依照當地法規正確棄置廢電池。
- · 只有在您棄置本機時,才可拆解本機。
- 請確定已耗盡充電電池的電力。
- · 取出的電池放到嬰兒踫不到的地方。若兒童不慎吞入電池,請立即就醫。

設定碼表

# 選購配件

#### 標準部品

1602194 支架套組



1600280N 碼表固定束帶




1602193 碼表固定座



1603790

Cradle (IF-CC01)



## 選購配件

1603750

速度回轉速感應器套組

(速度/回轉速)





1604100

延伸支架



1602980

尼龍束帶支架




#### 1603760

心跳感應器套組








1603595



#### 如何安裝速度 / 回轉速感應器 (ISC-11)



觀看視頻 (YouTube)


單擊按鈕,瀏覽器被打開,並播放一段視頻。


## 暫時固定速度感應器

● 使用十字螺絲起子鬆開速度感應器上的螺絲,檢查 **感應器臂能否移動。** 請勿完全卸下感應器螺絲。

2 將感應器橡膠墊裝上速度感應器,如上圖所示安裝 到左後下叉上,然後使用尼龍束帶暫時固定速度感 應器。

⚠注意 在此階段不要完全將尼龍束帶固緊。 一旦束緊尼龍束帶後,將無法取出。





尼龍束帶

#### 2 暫時固定磁鐵

- 用尼龍束帶暫時將回轉速磁鐵固定在曲柄內側,如 此一來,該磁鐵可以剛好面對 CADENCE 那一面的 標記線上。
- ② 旋轉感應器臂,然後暫時將輪組磁鐵固定到面向 SPFFD 側之感應器區域的輻條。
- ※ 速度感應器沒有按照兩邊磁鐵(CADENCE 與 SPEED) 適當固定好時,前後移動調整速度感應器,直到確實 對應到正確位置上為止。在移動感應器之後,調整一 下位置,如此兩邊的磁鐵都可面對相對應的標示線。






輪圈鋼絲磁鐵



#### 調整威應器至磁鐵的距離

- 傾斜速度感應器,使回轉速磁鐵與速度感 應器 CADENCE 側之間的距離約為 3 mm, 然後使用尼龍束帶確實固定之。
- ☆ 旋轉與調整感應器臂,使輪組磁鐵與感應 器臂之間的的距離約為 3 mm, 然後確實 鎖緊感應器螺絲。



#### 固定各式零件

緊緊地固定速度感應器、固定螺絲及磁鐵,檢查一下 是否有鬆開的情況。

※ 對於鋼軸腳踏,回轉速磁鐵可安裝至腳踏軸的端面 上。進行此項安裝時 請確實撕掉磁鐵上的雙面膠帶。



#### 如何安裝心率感應器(HR-11)

當心率感應器穿戴在胸前時,可以計測心率。

▲ 警告!!! 心率調整器使用者(Pace maker)不應使用此產品。


- 避免計測錯誤,建議將電極墊打濕。
- 若是您的皮膚極其敏感,電極墊可能需用水弄濕,再穿戴於薄汗衫上。
- 胸毛會影響計測的結果。

#### 觀看視頻 (YouTube)

單擊按鈕,瀏覽器被打開,並播放一段視頻。


將心率威應器裝上心率帶。

按壓心率感應器,直至扣住為止。




## 2 將心率帶掛鉤插入心率帶的另一端。


用心率帶穿戴心率感應器,並調整心率帶的長度,以符合您的胸圍(胸線下方)。 帶子扣太緊可能會引起不舒服。







- ※ 請配戴心跳感應器,並使感應器正面朝上。
- ※ 確定電極墊直接與身體接觸。
- ※ 當您的皮膚太過乾燥,或是將心率感應器穿戴在 內衣上時,會引起計測誤差。 為了避免計測誤差, 可以將電極墊打濕。



# 規格

計測功能	上半部 顯示畫 面	騎行速度	0.0 (3.0) ~ 105.9 km/h [0.0 (2.0) ~ 65.9 m/h]
		AV 平均速度	0.0 ~ 105.9 km/h [0.0 ~ 65.9 m/h]
		MAX 最高速度	0.0 (3.0) ~ 105.9 km/h [0.0 (2.0) ~ 65.9 m/h]
	中間顯示畫面	❤️ 時鐘	0:00 ~ 23:59 [AM1:00 ~ PM12:59] (可選擇 12 與 24 小時制模式) (使用 GPS 自動調整)
		海拔高度	-500 ∼ 9999 m [-1640 ∼ 29600 ft]
		功率(*1)	$0\sim$ 9999 watt
		<b>AV</b> 平均功率 (*1)	$0\sim$ 9999 watt
		<b>MAX</b> 最大功率 (*1)	$0\sim$ 9999 watt

		Tm	騎行時間	0:00'00" ~ 9:59'59"
		Q	心率(*1)	$0~(30)\sim 199~\mathrm{bpm}$
		ව	回轉速(*1)	0 (20) ∼ 199 rpm
		功率平征	<b></b>	左側:0~100% 右側:0~100%
		Dst	騎行距離	$0.00\sim$ 999.99 km [mile]
下半部計測功能 顯示畫面		Dst 2	騎行距離 -2	0.00 ~ 999.99 / 1000.0 ~ 9999.9 km [mile]
		AV	平均速度	$0.0 \sim 105.9 \text{ km/h} \ [0.0 \sim 65.9 \text{ m/h}]$
		AV 🗢	平均心率 (*1)	$0\sim$ 199 bpm
	l	C VA	平均回轉速 (*1)	$0\sim$ 199 rpm
		MAX	最大速度	0.0 (3.0) ~ 105.9 km/h [0.0 (2.0) ~ 65.9 m/h]
		MAX 🗢	最大心率 (*1)	$0\sim$ 199 bpm
		C XAM	最大回轉速 (*1)	$0\sim$ 199 rpm
		ALT	海拔高度	-500 ∼ 9999 m [-1640 ∼ 29600 ft]
		Odo	累計距離	0.0 ~ 9999.9 / 10000 ~ 99999 km[mile]
		**	時鐘	0:00 ~ 23:59 [AM1:00 ~ PM12:59] (可選擇 12 與 24 小時制模 式) (使用 GPS 自動調整)

*1: 須使用選購或市售的 ANT+ 感應器才可進行計測。

*2: 須有左右獨立型的 ANT+ 功率感應器。

電池	鋰離子充電電池	
充電及通訊	USB 底座	
抽准大商叶眼	約 5 小時	
標準充電時間	(USB2.0)	
標準運行時間	約 10 小時	
大雨 / 廿雨 / •	約 300 次	
充電 / 放電次數	(直至額定容量降至 70%)	
+赤生山 0.9	微型處理器	
控制器	(晶控振盪器)	
第二级	液晶顯示器	
顯示器	(EL 背光:於夜間時間隨時亮起)	
<b>咸應器信號傳</b>	ANIT	
輸系統	ANT+	
運作溫度	0 ~ 40 °C	
	(超過運作溫度範圍時,本產品將無法正確顯示。在低溫或高溫環	
	境中,回應速度可能會變慢或 LCD 熒幕變黑 )	
尺寸/重量	69 x 45 x 22.4 mm / 50 g	

^{*}本公司保留修改規格及設計的權利,恕不事先通知。

# 有限保固

## 2 年保固:僅限碼表(不包括電池老化)

CatEye 碼表提供自購買日起 2 年內因材質及製造瑕疵的保固服務。若於正常使用情況下造成產品故障,CatEye 將免費維修或更換瑕疵品,但必須由 CatEye 或授權的售商執行維修服務。寄回產品時 請謹慎包裝並隨附保固證明(購買證明)及維修說明。請在保固證明上清楚寫下或打上您的姓名及地址。應由消費者負擔保險、處理及運送費用,修理后的返寄費用由本公司負擔。

## CAT EYE CO., LTD.

2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan

Attn: CATEYE Customer Service Section

Phone : (06)6719-6863 Fax : (06)6719-6033

E-mail : support@cateye.co.jp
URL : http://www.cateye.com

# [For US Customers] CATEYE AMERICA, INC.

2825 Wilderness Place Suite 1200, Boulder CO 80301-5494 USA

Phone : 303.443.4595 Toll Free : 800.5.CATEYE Fax : 303.473.0006

E-mail : service@cateye.com