



RECHARGEABLE HEADLIGHT

AMPP800

HL-EL088RC HELMET MOUNT
Manual




Antes de utilizar el producto, lea este manual completamente y guárdelo para futuras consultas.

Design Pat. Pending
Copyright © 2020 CATEYE Co., Ltd.
HLEL088RC-200703 2



Unidad luminosa




Acoplamiento para el casco



Soporte GP



Cable USB (MICRO USB)



1 Antes del uso inicial

Esta unidad se suministra con una pequeña carga para comprobar la luz. Asegúrese de cargarla antes de utilizarla conforme a las instrucciones de las secciones "CARGA" y "Precauciones a tener en cuenta durante la recarga".

ADVERTENCIA!!!

- Asegúrese de dirigir el haz luminoso hacia abajo de forma que el vehículo o peatón que se aproxime no se deslumbr.
- Antes de salir, asegúrese de que la luz está firmemente instalada en el soporte y que se enciende.
- Preste siempre atención a la carga restante de la batería comprobando el indicador periódicamente mientras utiliza la luz.

PRECAUCIÓN!

- Mantenga la luz alejada del alcance de los niños.
- Para estar prevenido ante un apagado inesperado, es recomendable llevar una luz de repuesto.
- Este dispositivo tiene una clasificación IPX4 basada en JIS C0920. No sumerja el dispositivo en agua. Si no sigue esta recomendación, podría provocar un mal funcionamiento. Limpie cualquier humedad después de usar el dispositivo en climas lluviosos.
- Si la unidad luminosa o partes de la misma se ensucian con barro, etc., límpielas con un paño suave humedecido con jabón suave. Nunca aplique disolvente, benceno o alcohol, ya que la unidad puede resultar dañada.

BATERÍAS DE ION-LITIO

Precauciones a tener en cuenta durante la recarga

- Evite realizar la carga a la luz solar directa o en un vehículo aparcado bajo la luz solar directa. Asimismo, asegúrese de realizar la carga solamente cuando la temperatura ambiente está comprendida entre 5 y 40 °C.
- Antes de realizar la carga, asegúrese de que el enchufe USB no tiene polvo ni otros objetos extraños.
- No someta la luz a vibraciones durante la carga.
- Una vez completada la carga, asegúrese de desconectar el enchufe USB.

Precauciones a la hora de utilizar el producto

- La carga, la descarga y el almacenamiento en entornos con temperatura elevada provocarán un deterioro más rápido de la batería recargable. No deje la luz en el interior de un vehículo o cerca de un calefactor.
- Si el tiempo de iluminación se reduce considerablemente incluso después de una carga correcta, es posible que el fin del período de servicio de la batería recargable esté próximo. Deshágase de la batería tal y como se describe en la sección "PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN".


PRECAUCIONES RELACIONADAS CON EL ALMACENAMIENTO

Se recomienda almacenar en lugares frescos y secos. Si va a almacenar la batería durante un prolongado período de tiempo, es importante cargarla 30 minutos cada 6 meses.

PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN

Cuando se deshaga de la unidad luminosa, quite la batería recargable interna y deshágase de ella conforme a las normativas locales.


1 CARGA



Indicador		
	Luz roja permanente	Cargando
	Apagada	Carga completada
Tiempo de carga estándar		
Aproximadamente. 3-7h 3h (2A) - 7h (0.5A)		

- Conecte la unidad luminosa a su PC o a un cargador de batería USB disponible en el mercado mediante el cable USB. (Figura 1 ①-②). El indicador se enciende y la carga se inicia.
 - * Cuando su PC se encuentra en estado de suspensión, la unidad no se puede cargar.
 - * Utilice un cargador de batería USB de 500 mAh (USB2.0) o más. La luz se puede cargar rápidamente con un cargador de batería USB de alta capacidad.
- Una vez completada la carga, asegúrese de desconectar el enchufe USB.
 - * Los tiempos de carga e iluminación son valores aproximados y variarán en función del entorno y de las condiciones de uso.

2 INSTALACIÓN




- Fije de forma segura el soporte del casco en la parte delantera de este envolviendo la correa del soporte a través de las aberturas de ventilación del casco. (Figura 2 ①)
 - *1 La correa del soporte se puede acoplar vertical u horizontalmente.
- Instale la luz en el soporte del casco. (②)
- Póngase el casco y ajuste el ángulo del haz. (③)
- Para extraer la unidad de luz, tire de ella hacia adelante mientras presiona el botón de liberación (④).

PRECAUCIÓN!

Compruebe el disco y el tornillo (*2) del soporte periódicamente. Utilice ambos sin ningún tipo de holgura.

3 OPERACIÓN DEL CONMUTADOR



*3 Cuando la luz se enciende, se ilumina en el modo en el que se utilizó la última vez. (Función de memoria de modo)

Capacidad restante de la batería:

Cuando el interruptor se ilumina en rojo, significa que queda poca carga de batería.

Indicador	Luz azul constante	Luz amarilla constante	Luz roja constante
	Aproximadamente el 50% o más	Aproximadamente. 50-30%	Menos del Aproximadamente. 30%
Carga restante de la batería	Aproximadamente el 50% o más	Aproximadamente. 50-30%	Menos del Aproximadamente. 30%

PIEZAS DE REPUESTO Y OPCIONALES


5341831N

Acoplamiento para el casco



5342730

Cable USB (MICRO USB)



ESPECIFICACIONES

Fuente luminosa	LED de alta intensidad x 1
Pila	Li-ion 3,7v 2500 mAh
Carga	Enchufe micro-USB
Tiempo de funcionamiento	Alto : 1,5 horas aproximadamente Medio : 2 horas aproximadamente Bajo : 4 horas aproximadamente Intermitente durante el día : 5 horas aproximadamente Intermitente : 30 horas aproximadamente * Promedio de tiempo de funcionamiento a 20 °C.
Tiempo de carga estándar	3 – 7 horas aproximadamente
Intervalo de temperatura	Cargando : 5°C – 40°C Funcionamiento : -10°C – 40°C
Número de recargas y descargas	Unas 300 veces (hasta que la capacidad nominal caiga al 70 %)
Número de recargas y descargas	32 x 102 x 33 mm / 136 g

* Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

GARANTÍA LIMITADA

Garantía de 2 años:

Solo la unidad de luz (deterioro de la batería no incluido)

En caso de problemas durante su uso normal, la pieza del ordenador será reparada o sustituida sin costo alguno. El servicio debe ser realizado por CatEye Co., Ltd. Para enviar el producto, empaquételo cuidadosamente y no olvide incluir el certificado de garantía con las instrucciones de reparación. En el certificado de garantía deberá constar su nombre y dirección completa. Los gastos de seguro, manipulación y transporte corren a cargo de quien solicite dicho servicio.

CATEYE CO.,LTD.

2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan

Attn: CATEYE Customer Service Section

Phone : (06)6719-6863

Fax : (06)6719-6033

E-mail : support@cateye.co.jp

URL : <https://www.cateye.com>