MANUAL DE INSTRUCCIONES SISTEMA RECARGABLE DE ILUMINACION MODEL HL-NC200



INSTRUCCIONES

Gracias por adquirir un Sistema Recargable de Iluminación Modelo HL-NC200. Este sistema de iluminación accionado por una batería recargable sellada de plomo-ácido puede ser utilizada continuamente, recargando la batería desde una toma doméstica de corriente AC. Lea cuidadosamente este manual antes de la operación inicial y familiaricese con el funcionamiento del producto. Guarde este manual para su futura referencia.


NOTESE ANTES DE USAR

Este sistema de iluminación no puede ser encendido, o no servirá el tiempo normal de funcionamiento, debido a la autodescarga en su uso inicial o después de no ser utilizado durante un período prolongado. Asegúrese de recargarlo antes de utilizarlo. El sobredescargar la batería, p.e. mediante el encendido continuo hasta agotar completamente la energía, afectará al funcionamiento de la batería. Apagar la luz y recargar la batería cuando el haz de luz se vuelva

NOMBRE DE LAS PIEZAS


El sistema de iluminación está formado por los siguientes componentes. Asegúrese de que todos los componentes estár incluidos en el paquete.






MONTAJE DEL SOPORTE

El sistema de iluminación puede ser montado en el manillar de dos maneras, con el interruptor en la parte superior o en la parte inferior, mediante la selección de la superficie del soporte. Véanse los ejemplos de montaje arriba expuestos y montese de la manera deseada




- Enrrollar las guarniciones de goma en el manillar y colocar las abrazaderas (SP-6) sobre las guarniciones con el lado de la tuerca en la parte infe-rior. las abrazaderas SP-6 pueden adecuarse a varios tipos de manillares mediante el ajuste del grosor de las guarniciones.
- Colocar el soporte sobre las abrazaderas SP-6 y ajustar con los tornillos de manera provisional, tal y como se muestra en croquis adjunto.
- Ajustar el ángulo de inclinación según se desee

MONTAJE DE LA BOLSA PORTABATERIA




- Sacar la batería de la bolsa. Quitar la tapa del enchufe e insertar la clavija del cable en el enchufe del conjunto de la batería
- Volver a colocar la tapa del enchufe de manera que el cable salga a través de la abertura
- Colocar el conjunto de la batería en la bolsa. Sujetar la bolsa portabatería al tubo superior con el velcro. Enrrollar la correa alrededor del tubo diagonal, v ajustar la longitud de la correa por medio de la hebilla macho. Insertar la hebilla macho en la hebilla hembra.
- NOTA: Proteger los cables con los cubrecables suministrados para evitar el contacto directo entre la bolsa portabatería y los cable(s) con el cuadro. Cortar los cubrecables al largo deseado y sujetarlos al cuadro mediante la cinta adhesiva de doble cara.

MONTAJE Y DESMONTAJE DEL CONJUNTO DE LAMPARAS



- Deslizar el conjunto de lámparas en el soporte ya instalado hasta que suene un "click"
- Enchufar el cable de la batería al enchufe del conjunto de lámparas. Ajustar la longitud del cable metiendo el sobrante del cable dentro de la bolsa portabatería o enrrollando el cable alrededor del
- Para desmontar el conjunto de lámparas, deslizarlo hacia el exterior mientras se presiona la palanca del soporte en la dirección que señala la flecha.


FORMA DE MANEJO



- Los haces de luz se pueden aiustar individualmente a 180° verticalmente y 10° horizontalmente. Véanse las ilustraciones de la izquierda y ajustar la forma del haz según se desee.
- El funcionamiento del haz doble o simple está controlado por el interruptor. El haz doble se hace funcionar presionando el interruptor hacia delante, y el haz simple hacia atrás. El sistema se apaga llevando el interruptor a la posición neutral.
- OBSERVACION: El sistema de iluminación sale de fábrica con la modalidad de luz de cruce fijada. Vd. puede designar tanto la luz de largo alcance o de cruce en el modo de haz simple intercambiando el proyector.

COMO CARGAR EL CONJUNTO DE LA BATERIA


Utilizar sólamente el cargador de batería incluido (CHR-6V4) y la toma doméstica de corriente AC para cargar.



- Sacar el conjunto de la batería de la bolsa portabatería. Qui desenchufar el cable. Quitar la tapa de la clavija y
- Insertar la clavija del cargador de la batería en el enchufe de la batería. conectar el cargador a una toma doméstica de corriente AC.
- ADVERTENCIA: Durante la carga, la batería deberá mantenerse en posición vertical con el lado del enchufe en la parte superior. El tiempo máximo requerido para cargar es de 10 horas (batería completamente descargada). El cargar durante más de 10 horas puede afectar al rendimiento de la batería o dañarla.

COMO CAMBIAR LA BOMBILLA


Apagar el sistema antes de cambiar la bombilla. Las bombillas y el conjunto de lámparas están a alta temperatura inmediatamente después de haberse apagado. Esperar hasta que la temperatura baje antes de cambiar las bombillas.



- Desmontar el proyector del conjunto de lámparas girándolo aprox. 35° en sentido antihorario (visto de frente)
- Quitar el portabombilla y cambiar la bombilla por una nueva. Insertar la bombilla alineando la ranura de la base con el saliente triangular del espejo. Montar el proyector en el conjunto de lámparas girándolo aprox. 35° en sentido horario (visto de frente). Mantener siempre el rayado de la luz de cruce verticalmente. Utilizar solamente bombillas CAT EYE.
- ADVERTENCIA: Evitar tocar la superficie del espejo y de la bombilla o el rendimiento se verá disminuido

COMO CAMBIAR EL FUSIBLE

Un fusible de 5A está conectado al circuito para garantizar su seguridad y evitar anomalías en el circuito eléctrico.



- Extraer la batería de la bolsa portabatería. Quitar la tapa del enchufe y replegar el cable
- Quitar la cubierta de la batería y posteriormente la caja del fusible. colocar un nuevo fusible de 5A.
- NOTA: Tengase cuidado de no poner en cortocircuito los terminales de la batería.
- 3 Invertir el orden de los pasos anteriores.

NOTAS SOBRE EL USO

- Un período prolongado de almacenamiento o no uso reducirá el voltaje de la batería (NC-200) debido a autodescarga.

 Mantener siempre el conjunto de la batería (NC-200) totalmente cargado, especialmente antes de su almacenaje o de prolongados períodos de desuso.
- Nunca usar cables dañados o rotos
- Cortocircuitar el terminal de la batería con el enchufe del cargador puede causar un sobrecalentamiento y dañar la batería.
- El uso de la batería serie NC-200 está restringido a ésta unidad. No utilizarla nunca con otros productos. Evitar la sobredescarga del sistema de iluminación, p.e. mantenerlo encendido hasta que la energía se agote completamente acortará la vida de la batería.
- Nunca cargar el sistema de iluminación más de 10 horas.
- Si el sistema de iluminación no sirviera el tiempo apropiado de funcionamiento en una batería totalmente cargada, debe considerarse como el final de la vida de la batería. colocar un nuevo conjunto de batería (NC-200).
- La temperatura de los proyectores es muy alta estando encendidos o inmediatamente después de haber sido apagado.

ESPECIFICACIONES

Luz de cruce: 6V-2.4W P13.5S halógena 6V-10W P13.5S halógena. Luz de largo alcance: Ratería Batería recargable NC-200 sellada de plomo-ácido. Cargador de batería CHR-6V4. Cargador Tiempo de Funcionamiento 2.4W: aprox. 10 horas de uso continuado aprox. 2 horas de uso continuado. aprox. 100 min. de uso continuado 10W· 2.4W & 10W: Tiempo de Carga De 8 a 10 horas. Rango Utilizable de Temperatura: Cuando se está cargando: 0°C a 40°C Cuando está funcionando: 15°C a 45°C Número aprox. de Recargas: Por lo menos 150 veces (hasta que la capacidad disminuye un 50%).

GARANTIA LIMITADA

Este producto de CAT EYE está garantizado, libre de cargos al comprador original, bajo uso normal, contra defectos de materiales y de fabricación por un período de un año desde la fecha de la compra, siempre que las siguientes condiciones se cumplan. Los gastos de seguro, manipulación y transporte hasta nuestro departamento de servicio correrán a cargo de la persona demandante de servicio. Esta garantía estará limitada a la reparación del conjunto de lámparas y del cargador de batería, excluyendo la bombilla, conjunto de batería, soporte y otros complementos.

- Este certificado de garantía debe ser debidamente cumplimentado y sellado, o firmado, por el comerciante para validar
- Este certificado de garantía queda invalidado si el producto muestra evidencias de (a) uso contrario a lo estipulado en el manual de instrucciones. (b) daños resultantes de reparaciones, trabajos o desensamblajes realizados por otro que no sea el departamento de servicio de CAT EYE. (c) condiciones inadecuadas de mantenimiento de seguridad (d) caída o impacto por un accidente de tráfico y/o similares. (e) daños por fuego, fuerza mayor y terremoto.

(PROCEDIMIENTO DEL SERVICIO)

El servicio debe ser realizado por CAT EYE CO., LTD,. y el producto que necesite del servicio debe ser enviado a CAT EYE CO., LTD, directamente por el comprador. Empaquetar muy cuidadosamente el producto adjuntando el certificado de garantía, cuando se envíe al servicio de garantía de CAT EYE, para que el producto le pueda ser enviado de vuelta tan pronto como la reparación haya sido efectuado.

Dirección para servicio:

CATEYE CO., LTD.

8-25, 2-chome, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka Japan Attn.: CAT EYE Customer Service So Fax: 81-6-719-2362 Teléf.: 81-6-719-7781